

1. Все одинаково обозначенные напряжения подсоединены к одному источнику.
2. Линии питания, обозначенные стрелками, продолжаются на листе N2.
3. Перечень элементов на листах 5–25.



GHJCNJLJV13@KM.RU