

Токовые клещи





i50s



i200







i200s

i400s

Характеристики моделей для измерения переменного тока

i400

	i5s	i50s	i200	i200s	i400	i400s			
Номинальный диалазон тока	5 A	3/30 А перем. ток среднекв. или пост. ток	200 A	20 A 200 A	400 A	40 A 400 A			
Расшир. диапазон перем. тока	0,01 A - 6 A	30 A постоянно 50 A <10 с	0,5 A - 200 A	0,1 - 24 A 0,5 A - 200 A	5 A - 400 A	0,5 - 40 A 5 A - 400 A			
Макс. ток	70 A	30 A постоянно 50 A <10 с	240 A	240 A	1000 A	1000 A			
Мин. измер. ток	10 мА	10 mA	0,5 A	0,5 A	1 A	0,5 A			
Основная погрешность (48-65 Гц)	1%	± 0,5% типично от пост. тока до 100 кГц	1% + 0,5 A	1,5% + 0,5 A	2% + 0,15	2% + 0,15			
Допустимая частота	40 Гц - 5 кГц	От пост.тока до 50 МГц	40 Гц - 10 кГц	40 Гц - 10 кГц	45 Гц - 3 кГц	45 Гц - 3 кГц			
Макс. раб. напр.	600 B AC	300 В перем. ток среднекв. или пост. ток	600 B AC	600 B AC	1000 B	1000 B			
Макс. диаметр. проводника	15 мм	5 мм	20 мм	20 мм	32 мм	32 мм			
Выходные уровни	400 мВ/А	1/100 MB/A	1 mA/A	100 mB/A 10 mB/A	1 mA/A	10 MB/A 1 MB/A			
Батарея срок службы		Внешний блок питания							
Исходящий кабель (м)	2,5	2	1,5	2,0	1,5	2,5			
Закрытые штекеры			•		•				
Разъем BNC	•	•		•		•			
Переходник с BNC на штекер прилагается				•					
Безопасность	CAT III, 600 B	CAT I 300 B	CAT III. 600 B	CAT III, 600 B	CAT III 1000 B / CAT IV 600 B	CAT III 1000 B / CAT IV 600 B			

¹⁾ Основная погрешность: % показаний + характеристика датчика Все изделия имеют гарантию один год













i800

i1000s

i2000 flex

i3000s flex

i3000s

i6000s flex

	i800	i10000s	i2000 flex	i3000s flex-24 i3000s flex-36	i3000s	i60000 flex-24 i6000s flex-36			
Номинальный диапазон тока	800 A RMS	10 A 100 A 1000 A	20 A 200 A 2000 A	30 A 300 A 3000 A	30 A 300 A 3000 A	60 A 600 A 6000 A AC			
Расшир. диапазон перем. тока	0,1 A - 800 A RMS	0,1 A - 10 A 0,1 A - 100 A 1 A - 1000 A	1 A - 20 A 2 A - 200 A AC RMS 30 A - 2000 A	1 A - 30 A 2 A - 300 A AC RMS 30 A - 3000 A	1 A - 30 A 1 A - 300 A 1 A - 2400 A	1 A - 6000 A AC RMS			
Макс. ток	1500 A	2000 A	2500 A AC RMS	3500 A AC RMS	4000 A	6000 A			
Мин. измер. ток	0,1 A	0,1	1 A	1 A	1 A	1 A			
Основная погрешность (48-65 Гц) 1)	0,10%	1% + 1 A	1%	1%	2% + 2 A	±1 % от диапазона			
Допустимая частота	30 Гц - 10 kГц	5 Гц – 100 кГц	10 Гц - 20 кГц (-3 дБ)	10 Гц - 50 кГц (-3 дБ)	10 Гц- 100 кГц	10 Гц - 50 кГц			
Макс. раб. напр.	600 В перем. ток среднекв. или пост. ток	600 B AC	600 B AC RMS	600 B AC RMS	600 B AC	600 В перем. ток среднекв. или пост. то			
Макс. диаметр. проводника	54 мм	54 мм	178 мм	Flex-24 178 mm Flex-36 275 mm	64 мм	Flex-24 170 mm Flex-36 275 mm			
Выходные уровни	1 mA/A	100 мВ/А 10 мВ/А 1 мВ/А	100 mB/A 10 m/A 1 m/A	100 мВ/А 10 мВ/А 1 мВ/А	10 mB/A 1 mB/A 0,1 mB/A	50 мВ/А 5 мВ/А 0,5 мВ/А			
Батарея срок службы			200 часов	400 часов	0,1 мВ/А	400 часов			
Исходящий кабель (м)	1,6 м	1,6 м	0,5 м	0,5 м	2,1 м	0,5 м			
Закрытые штекеры	•		•	нет					
Разъем BNC		•	нет	•	•	•			
Переходник с BNC на штекер прилагается			нет	•	•	•			
Безопасность	CAT III, 600 B	CAT III, 600 B	CAT III, 600 B	CAT III, 600 B	CAT III, 600 B	CAT III, 600 B			

¹⁾ Основная погрешность: % показаний + характеристика датчика



Токовые клещи



Характеристики моделей для измерения переменного/постоянного тока

	80i-110s	i30	i30s	i310s	i410	i1010		
Принцип измерений	Датчик Холла	Датчик Холла	Датчик Холла	AC/DC	Датчик Холла	Датчик Холла		
Номинальный диапазон тока	10 A, AC/DC 100 A, AC/DC	20 А перем. ток среднекв. или пост. ток	20 А перем. ток среднекв. или пост. ток	30/300 А перем. ток среднекв. или 45/450 А пост. ток	400 A, AC/DC	600 A, AC 1000 A, DC		
Диапазон постоянного тока	0,1 A - 10 A AC/DC 1 A - 100 A AC/DC	30 А АС пик. зн.	30 А АС пик. зн.	100 мА - 300 А перем ток среднекв. или 450 А пост. ток	1 A - 400 A AC/DC	1 A - 600 A, AC 1 A - 1000 A, DC		
Максимальный ток	140 А – 2 кГц	30 А АС пик. зн.	30 А АС пик. зн.	300 А перем. ток среднекв. или 450 А пост. ток	400 A	1000 A		
Минимальный измеряемый ток	0,1 A	50 мА	50 мА	100 мА	0,5 A	0,5 A		
Основная погрешность 1)	3% + 50 MA (@ 10 A)	± 1% показаний ± 2мА	± 1% показаний ± 2мА	± 1% показаний	3,5% + 0,5 A	2% + 0,5 A		
Частотная характеристика	пост. ток – 100 кГц	пост. ток - 20 кГц (-0,5дБ)	пост. ток - 100 кГц (-0,5дБ)	пост. ток – 20 кГц	пост. ток – 3 кГц	пост. ток – 10 кГц		
Установка нуля	•	ручная подстройка подстроечным колесико	ручная подстройка подстроечным колесико	Ручная	•	•		
Максимальное рабочее напряжение	600 B	300 B AC RMS	300 B AC RMS	300 B AC RMS or DC	600 B	600 B		
Максимальный диаметр проводника	11,8 мм	19 мм	19 мм	19 мм	30 мм 2 x 25 мм	30 мм 2 x 25 мм		
Уровень выходного сигнала	100 мВ/А 10 мВ/А	100 mB/A	100 мВ/А	10/1 мВ/А	1 mB/A	1 мB/A		
Батарея, срок службы	9 В, 55 ч	30 часов типично	30 часов типично	30 часов	9 В, 60 ч	9 В, 60 ч		
Длина выходного кабеля (м)	1,6	1,5	2	2 м	1,6	1,6		
Однополюсный штепсель в защит. корпусе		•	нет		•	•		
Разъем BNC	•	нет	•	•				
Адаптер BNC - разъемы типа "банан" в комплекте		нет	•	•				
Стандарты безопасности	CAT II, 600 B CAT III, 300 B	CAT III, 300 B	CAT III, 300 B	CAT III 300 B	CAT III, 600 B	CAT III, 600 B		

¹⁾ Основная погрешность: % показаний + характеристика датчика



і410 комплект токовых клещей для переменного/постоянного тока (400А) с мягким футляром

і1010 комплект токовых клещей для переменного/постоянного тока (1000А) с мягким футляром

- Комплект токовых клещей с футляром для переноски
- Мягкий футляр на молнии с перемещаемыми перегородками
- Мягкий футляр достаточно просторный для

Таблица совместимости клещевых измерителей тока

Модели переменного тока i5s i200 4 •																								
iSs i200 4 • </td <td></td> <td>113/114/115/116/117</td> <td>175/177/179</td> <td>187/189</td> <td>233</td> <td>287/289</td> <td>2711 / 2811</td> <td>8845A/8846</td> <td>8808A</td> <td>VI 77</td> <td>83V/87V</td> <td>88V</td> <td>43B</td> <td>Серия 430</td> <td>123/124</td> <td>125</td> <td>Серия 190/215С/225С</td> <td>1577/1587</td> <td>715</td> <td>724</td> <td>725</td> <td>741B/743B/744</td> <td>787</td> <td>789</td>		113/114/115/116/117	175/177/179	187/189	233	287/289	2711 / 2811	8845A/8846	8808A	VI 77	83V/87V	88V	43B	Серия 430	123/124	125	Серия 190/215С/225С	1577/1587	715	724	725	741B/743B/744	787	789
i200 4 • <td>Модели переменного тока</td> <td></td>	Модели переменного тока																							
i200s • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	i5s													•		•	•							
i400 0 <td>i200</td> <td>4</td> <td>•</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td>•</td>	i200	4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•					•	•
i400s 2 <td>i200s</td> <td>•</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td>	i200s	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•
i430 flex i800 4 •	i400		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•					•	•
i800 4 • <td>i400s</td> <td>2</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td>	i400s	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	•	•	•	•	•	2				2	2	2
i1000s 2 </td <td>i430 flex</td> <td></td> <td>•</td> <td></td>	i430 flex													•										
2000 flex (new version)	i800	4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•					•	•
3000s	i1000s	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	•		•	•	•	2				2	2	2
i3000s flex • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	i2000 flex (new version)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3	3	3	3	3	•					•	•
i6000s flex • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	i3000s	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Модели переменного/постоянного тока i30	i3000s flex	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•
300	i6000s flex	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•				•	•	•
130s	Модели переменного/постоянного	тока																						
80i-110s	i30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•					•	•
i310s	i30s	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
i410 / i410 kit	80i-110s	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	•	•	•	•	•	•				2	2	2
i1010 / i1010 kit	i310s	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Другие	i410 / i410 kit	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			3	3	3	•	1	1	1	•	•	•
	i1010 / i1010 kit	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			3	3	3	•	1	1	1	•	•	•
90i-610s* 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Другие																							
	90i-610s*	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			•	•	•	2				2	2	2

Для получения информации о характеристиках 90i-610s см. страницу 113
1) Только для постоянного тока
2) Требуется РМ 9081 (см. стр. 76)
3) Требуетоя РМ 9082 (см. стр. 76)
4 115, 117 only

Все изделия имеют гарантию один год