# PENTODE DE PUISSANCE

Oscillateur ou Amplificateur

3 A 4

## CARACTERISTIQUES GENERALES


Cathode à chauffage indirect			
Alimentation du filament			en parallèle
Tension filament	Vf	2,8	1,4 V
Courant filament	If	100	200 mA
Ampoule		A 19-2	
Embase		7C10	
Position de montage		quelconque	
			ŧ


# Capacités interélectrodes (sans blindage extérieur)

Capacité grille nº 1/anode	Cg <sub>1</sub> /a	0,35 pF max
Capacité d'entrée	Ce	4,8 pF
Capacité de sortie	Cs	4,2 pF

### BROCHAGE ET ENCOMBREMENT

Broche nº	1	- Filament(1)
Broche nº	2	Anode
Broche nº	3	Grille nº 2
Broche no	4	Grille nº 1
Broche nº	5	Point milieu filament, grille nº 3,
		blindage interne (2)
Broche no	6	Anode
Broche nº	7	+Filament







#### LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION

Système des limites hybrides

Tension d'anode	Va -	165 V max
Tension de grille nº 2		150 V max
Dissipation d'anode	Pa	2,2 W max
Dissipation de grille nº 2	Pg,	1 W max
Courant de cathode		27 mA max
Altitude sans pressurisation		3 km max

## CONDITIONS NORMAL ES D'UTILISATION

Amplificateur - Classe A

Va	135	150 V
Vg,	90	90 V
Vg.	-7.5	-8.4 V
Vecr	7,5	8,4 V
Iasigo	14,8	13,3 mA
Ia sig ma x	14,9	14,1 mA
Ig₂ sigo	2,6	2,2 mA
Ig, sigmax	3,5	3,5 mA
$\rho^{-}$	90	100 kΩ
S	1,9	1,9 mA/V
Ra	8	8 kΩ
Ps sig max	0,6	0,7 W
Dt	5	6 %
	$\begin{array}{c} Vg_2 \\ Vg_1 \\ Vecr \\ Iasigo \\ Iasig max \\ Ig_2 sigo \\ Ig_2 sig max \\ \rho \\ S \\ Ra \\ Ps sig max \end{array}$	$\begin{array}{cccc} Vg_2 & 90 \\ Vg_1 & -7,5 \\ Ve  cr & 7,5 \\ Ia  sigo & 14,8 \\ Ia  sig  max & 14,9 \\ Ig_2  sigo & 2,6 \\ Ig_2  sig  max & 3,5 \\ \rho & 90 \\ S & 1,9 \\ Ra & 8 \\ Ps  sig  max & 0,6 \\ \end{array}$

1.2

<sup>(1)</sup> La broche nº 1 est le pole négatif du filament dans le cas de l'alimentation en série. Une résistance shunt doit être connectée entre les broches nº 1 et nº 5 pour écouler l'excès du courant cathodique. La valeur de la résistance shunt doit être ajustée pour rendre la tension à travers la section shuntée égale à la tension entre les broches nº 5 et nº 7. Si d'autres tubes, dans le cas de la disposition en série du filament sont utilisés pour produire le courant filament du 3 Å 4, une résistance shunt additionnelle doit être placée entre les broches nº 1 et nº 7.

<sup>(2)</sup> La broche nº 5 est le pole négatif du filament dans le cas de l'alimentation en parallèle. La tension filament est alors appliquée entre la broche nº 5 et les broches nº 1 et nº 7 reliées ensemble. Les tensions des électrodes sont mesurées par rapport à la broche nº 5.



