

## BEILAGE I

Verzeichnis der Abkürzungen und Bezeichnungen  
im Teil 2 (3.260.013 TOI)

Kont. - Kontakt;  
PM - Pulsmodulation;  
FM - Frequenzmodulation;  
AM - Amplitudenmodulation;  
Bereich-Kod. - Bereich-Kode;  
Synchr.Ein - Synchronisation eingeschaltet;  
Zusätz.PM - Zusätzliche Pulsmodulation;  
Fern.Steuer. - Fernsteuerung;  
Lokal. - Lokale;  
Anzeige-Ausg. - Anzeige-Ausgang;  
Dämpf. - Dämpfungsglied;  
KS - Kontrollstift;  
PAA - Phasige Autoabstimmung;  
Eigen. Eigene;  
Fremd. - Fremde;  
NFF - Niederfrequenzfilter;  
Detek.Eing. - Detektor-Eingang;  
TvTF - Teiler mit veränderlichem Teilungsfaktor;  
Vergleichfreq. - Vergleichfrequenz;  
Umstimm. - Umstimmung;  
PD - Phasendetektor;  
SS - Steuersignal;  
B.S - Bezugsspannung;  
StF - Stromformgeber;  
Befehl. - Befehl

Г4-151

-106-

FÜR BEMERKUNGEN

Техническое описание.

Схемы электрические  
принципиальные

Немецкий язык

59802 2/2

HOCHFREQUENZSIGNALGENERATOR F4-I5I

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

PRINZIPSCHALTBILDER

3.260.013 T01

## I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Seite
Abb.1. Hochfrequenzsignalgenerator F4-I5I Prinzipschaltbild 3.260.013 §3 Stückliste 3.260.013 II§3 .....	7
Abb.2. Steuer- und Anzeigesystem Prinzipschaltbild 5.I39.002 §3 Stückliste 5.I39.002 II§3 .....	10
Abb.2a. Steuer- und Anzeigesystem. Elementenanordnungsplan 5.I39.002	
Abb.2b. Anzeige der Frequenz-Platte. Elementenanordnungsplan 5.282.403	
Abb.3. Ausgangssystem Prinzipschaltbild 2.249.001 §3 Stückliste 2.249.001 II§3 .....	21
Abb.3a. Ausgangssystem Elementenanordnungsplan 2.249.001	
Abb.3b. Ausgangssystem-Umschaltungsplatte Elementenanordnungsplan 5.282.229	
Abb.4. Verstärker-Platte 100-500 MHz Prinzipschaltbild 5.282.398 §3 Stückliste 5.282.398 II§3 .....	25
Abb.5. Verstärker-Platte 100-500 MHz Elementenanordnungsplan 5.282.398	
Abb.6. Modulator-Platte mit AVR 100-500 MHz Prinzipschaltbild 5.282.406 §3 Stückliste 5.282.406 II§3 .....	37
Abb.7. Modulator-Platte mit AVR 100-500 MHz Elementenanordnungsplan 5.282.406	
Abb.8. Filter-Platte Prinzipschaltbild 5.282.412 §3 Stückliste 5.282.412 II§3 .....	39

Abb.9. Filter-platte.	
Elementenanordnungsplan 5.282.4I2	
Abb.I0. Pulsmodulator-Platte.	
Prinzipschaltbild 5.282.4I3 §3	
Stückliste 5.282.4I3 №3 .....	47
Abb.II. Pulsmodulator-Platte.	
Elementenanordnungsplan 5.282.4I3.	
Abb.I2. Modulator-Verstärker-Platte I-I00 MHz.	
Prinzipschaltbild 5.282.4I4 §3	
Stückliste 5.282.4I4 №3 .....	51
Abb.I3. Modulator-Verstärker-Platte I-I00 MHz.	
Elementenanordnungsplan 5.282.4I4	
Abb.I4. Steuergenerator.	
Prinzipschaltbild 2.2I0.008 §3	
Stückliste 2.2I0.008 №3 .....	58
Abb.I5. Steuergenerator.	
Elementenanordnungsplan 2.2I0.008	
Abb.I5a. Umschaltungsplatte von Steuergenerator.	
Elementenanordnungsplan 5.282.400	
Abb.I6. Zähler-Platte von TvTF.	
Prinzipschaltbild 5.282.4II §3	
Stückliste 5.282.4II №3 .....	63
Abb.I6a. Zähler-Platte von TvTF.	
Elementenanordnungsplan 5.282.4II.	
Abb.I7. Platte von Frequenzteiler des Synchroni-	
sierungswegs.	
Prinzipschaltbild 5.282.4I0 §3	
Stückliste 5.282.4I0 №3 .....	67
Abb.I8. Platte von Frequenzteiler des Synchro-	
nisierungswegs.	
Elementenanordnungsplan 5.282.4I0.	

Abb.19.	Platte von FM-Korrektur.	
	Prinzipschaltbild 5.282.408 §3	
	Stückliste 5.282.408 II§3 .....	71
Abb.20.	FM-Korrektur-Platte.	
	Elementenanordnungsplan 5.282.408	
Abb.21.	Phasendetektor-Platte.	
	Prinzipschaltbild 5.282.409 §3	
	Stückliste 5.282.409 II§3 .....	75
Abb.22.	Phasendetektor-Platte.	
	Elementenanordnungsplan 5.282.409	
Abb.23.	Steuergenerator-Platte.	
	Prinzipschaltbild 5.282.407 §3	
	Stückliste 5.282.407 II§3 .....	80
Abb.24.	Steuergenerator-Platte.	
	Elementenanordnungsplan 5.282.407	
Abb.25.	Netzteil.	
	Prinzipschaltbild 2.087.027 §3	
	Stückliste 2.087.027 II§3 .....	86
Abb.26.	Netzteil.	
	Elementenanordnungsplan an der Platte 5.282.227	
Abb.26a.	Netzteil.	
	Elementenanordnungsplan 2.087.027	
Abb.26b.	Netzteil.	
	Elementenanordnungsplan 5.282.228	
Abb.27.	Quarzgenerator.	
	Prinzipschaltbild 3.261.002 §3	
	Stückliste 3.261.002 II§3 .....	93
Abb.28.	Quarzgenerator.	
	Elementenanordnungsplan 3.261.002	

Abb.29. Dämpfungsglied.	
Prinzipschaltbild 2.243.033 §3	
Stückliste 2.243.033 §3 .....	97
Abb.30. Dämpfungsglied.	
Elementenanordnungsplan an der Platte	
5.282.45I.	
Abb.31. Dämpfungsglied.	
Prinzipschaltbild 2.243.03I-03 §3	
Stückliste 2.243.03I-03 §3 .....	I00
Abb.32. Bilansmodulator.	
Prinzipschaltbild 5.08I.007 §3	
Stückliste 5.08I.007 §3 .....	I03
Abb.33. Bilanzmodulator.	
Elementenanordnungsplan 5.08I.007	
Beilage I. Verzeichnis der Abkürzungen und Bezeichnungen .....	I05




ABB. 1. HF - SIGNAL GENERATOR. PRINZIPSCHALTBILD.

-I-

Hochfrequenzsignalgenerator T4-I5I  
Prinzipschaltbild

<b>I.</b> Ausgangssystem	<b>2.</b> Kreis	<b>Kont.</b>
	Pegel	
	Körper	
	PM-Eingang	
<b>3.</b> Kreis	<b>Kont.</b>	
Körper		
lokale		
AM		
Kode des Bereiches I		
Synchr. Ein		
Synchr.		
zusätzliche PM		
Anzeige-Ausgang		
F fremd.		
<b>4.</b> Steuer- und Anzeigesystem		
<b>5.</b>	+5 V Dämpfungsglied	
	Körper	
	lokale	
	Netz	
<b>6.</b> Ausgang 0,1 V		
<b>7.</b> Adresse	<b>Kont.</b>	<b>Kreis</b>
		Körper
		PM
		Kode des I-Bereiches
		Zusätzliche PM
		Anzeige-Ausgang
<b>8.</b> Steuergenerator		
<b>9.</b> Adresse	<b>Kont.</b>	<b>Kreis</b>
		Synchr. Ein
		Synchr.
		FM:IO
<b>10.</b> Adresse	<b>Kont.</b>	<b>Kreis</b>
		Körper
		FM
		Kode des I-Bereiches

-2-

I1. Kontr.      Kreis

"Körper  
lokale  
+I2 V Fernsteuer.  
PM  
FM  
AM

Kode des I-Bereiches

Synchr.Ein  
Synchr.  
FM:IO  
zusätzliche PM  
Anzeige-Ausgang

I2. Netzteil

I3. Adresse      Kontr.      Kreis

I4. Fernsteuerung

I5. Quarzgenerator

I6. Kontr.      Kreis

"Körper  
Eigene +I2 V Ein

Fremd (I7)

I8. "Dämpfungsglied

I9. Adresse      Kontr.      Kreis

"Körper  
50 dB lokale

20. Ausgang


21. Kontakte der Stecker sind bedingt bezeichnet

zusätzliche PM

## Stückliste 3.260.013 №3

Pos.	B e n e n n u n g	St. zahl	Anmerkung
I	2	3	4
В1	Mikrotumbler MTI	I	
В2	" MTI	I	
ПрІ	Schmelzeinsatz ВІІ-І 0,5А 250 В	I	
Ш3	Kabelgabel CP-50-І09Ф	I	
Ш4;Ш6	Kabelgabel CP-50-І08Ф	3	
Ш7	Gerätesteckdose CP-50-73Ф 3.640.073	I	
Ш8,Ш9	Gabel РЛМІ2-(24К,2Л)ІС-Оп (ІЛ+20К+ІЛ+4К)	2	
Ш10	Steckdose РІІ0-7	I	
Ш11	Kabelgabel CP-50-І09Ф	I	
Ш12	Gabel РІІ0-7	I	
Ш13	Kabelgabel CP-50-І09Ф	I	
Ш14	Gabel РЛМІ2-(24К,2Л)ІС-Оп (ІЛ+20К+ІЛ+4К)	I	
Ш15	Gerätesteckdose CP-50-73Ф 3.640.073	I	
Ш16	Gabel РЛМІ2-(24К,2Л)ІС-Оп (ІЛ+20К+ІЛ+4К)	I	
Ш17,Ш18	Kabelgabel CP-50-І09Ф	2	
Ш19	Steckdose РІІ5-50ГВ В	I	
Ш20-Ш21	Kabelgabel CP-50-І09Ф	2	
RI*	Widerstand ОМІТ-0, I25-470 Ohm±10%	I	kein fehlt

I	2	3	4
Y1	Steuer-und Anzeigesystem 5.I39.002	2	
Y2	Ausgangssystem 2.249.001	I	
Y3	Steuergenerator 2.210.008	I	
Y4	Netzteil 2.087.027	I	
Y5	Quarzgenerator 3.261.002	I	
Y6	Dämpfungsglied 2.243.033	I	



## Steuer- und Anzeigesystem. Prinzipschaltbild

## I. Frequenzanzeige-Platte

2. Kont. Kreis

Körper  
lokale  
PM  
FM  
Bereich  
AM  
Kode des Bereiches I  
Kode des Bereiches 2

3. Kont. Kreis

Synchr. Ein  
Synchr.  
FM:IO  
zusätzliche PM  
Anzeige-Ausgang  
F fremd.  
Körper:  
FM  
Dämpfungsglied  
Netz

4. Netz

5. Ein

6. Ausgang dB V

7. Modulation

8. DSB. 9.AM IO.FM II. Fremd. I2.Eigen I3.PM2

I4. Frequenz I5.Aus. I6.Ausgang I7.AM

I8.FM I9.Fremd. 20.PAA 21.Frequenzmesser 22. Synchr.

23. I. Kontakte 62+78 sind bedingt bezeichnet.

2.\*Bei Regelung wählen

3. KS - Kontrollstift

4. zus.PM - zusätzliche PM

## Stückliste 5.I39.002 №3

Pos.	B e n e n n u n g	St. zahl	Anmer- kung
I	2	3	4
Widerstände			
R1	OMJIT-0, I25-1,0 MΩhm ±10%	I	
R1a	OMJIT-0, I25-18 kΩhm ±10%	I	
R2	OMJIT-0, I25-6,2 kΩhm ±5%	I	
R2a	OMJIT-0, I25-47 kΩhm ±10%	I	
R3	OMJIT-0, I25-7,5 kΩhm ±5%	I	
R4	OMJIT-0, I25-68 kΩhm ±10%	I	
R5	OMJIT-0, I25-1,5 MΩhm ±10%	I	
R6	OMJIT-0, I25-470 kΩhm ±10%	I	
R7	OMJIT-0, I25-10 kΩhm ±10%	I	
R8	OMJIT-0, I25-7,5 kΩhm ±5%	I	
R9	СП3-І6а-2, 2kΩhm ±20%-2-8	I	
R9a	OMJIT-0, I25-7,5 kΩhm ±5%	I	
R10	OMJIT-0, I25-2,2 kΩhm ±10%	I	
RII	СП3-І6а-2, 2 kΩhm ±20%-2-8	I	
RI2	OMJIT-0, I25-360 Ohm ±5%	I	
RI3	OMJIT-0, I25-560 Ohm ±10%	I	
RI4	OMJIT-0, I25-360 Ohm ±5%	I	
RI6	СП4-Іа-0,5-1,5 kΩhm-A-BC-2-І6-В	I	
R20, R21	OMJIT-0, I25-10 kΩhm ±10%	2	
R22, R23	OMJIT-0, I25-4,7 kΩhm ±10%	2	
R24	OMJIT-0, I25-100 Ohm ±10%	I	
R26	OMJIT-0, I25-100 Ohm ±10%	I	
R27	OMJIT-0, I25-10 kΩhm ±10%	I	
R28	OMJIT-0, I25-1,0 MΩhm ±10%	I	
R29	OMJIT-0, I25-18 kΩhm ±10%	I	
R30	OMJIT-0, I25-200 Ohm ±5%	I	

I	2	3	4
R31	OMJT-0, I25-470 kOhm $\pm 10\%$	I	
R32	CH4-1a-0,5-4,7 kOhm-A-BC-2-I6-B	I	
R33	CH3-I6a-4,7 kOhm $\pm 20\%-2-8$	I	
R34	CH5-2IA-I-4,7 kOhm $\pm 0,5\%$ B	I	
R35	CH3-I6a-4,7 kOhm $\pm 20\%-2-8$	I	
R36	OMJT-0, I25-10 kOhm $\pm 10\%$	I	
R37	OMJT-0, I25-270 kOhm $\pm 10\%$	I	
R39*	OMJT-0, I25-I6 kOhm $\pm 10\%$	I	(I2+39) kOhm
R40	OMJT-0, I25-10 kOhm $\pm 10\%$	I	
R41	OMJT-0, I25-6,8 kOhm $\pm 10\%$	I	
R42	OMJT-0, I25-100 kOhm $\pm 10\%$	I	
R43, R44	CH3-I6a-4,7 kOhm $\pm 20\%-2-8$	2	
R45	OMJT-0, I25-I kOhm $\pm 10\%$	I	
R46, R47	OMJT-0, I25-100 kOhm $\pm 10\%$	2	
R48	OMJT-0, I25-8,2kOhm $\pm 10\%$	I	
R49	OMJT-0, I25-27 kOhm $\pm 10\%$	I	
R50	OMJT-0, I25-6,8 kOhm $\pm 5\%$	I	
R51, R52	OMJT-0, I25-10 kOhm $\pm 10\%$	2	
R53	CH3-I6a-4,7 kOhm $\pm 20\%-2-8$	I	
R54	OMJT-0, I25-10 kOhm $\pm 10\%$	I	
R55	OMJT-0, I25-2,2 kOhm $\pm 10\%$	I	
R56	CH3-I6a-I,0 kOhm $\pm 20\%-2-8$	I	
R57*	OMJT-0, I25-10 kOhm $\pm 10\%$	I	I6 kOhm, I2 kOhm

I	2	3	4
CI3	K50-6-I-I6B-20 $\mu$ F-БИ	I	
CI4	KM-56-M47-680 pF $\pm 10\%$	I	
CI5	KM-56-M47-27 pF $\pm 5\%$	I	
CI7	KM-6-H90-1,0 $\mu$ F	I	
CI8	K50-6-I-I6B-20 $\mu$ F-БИ	I	
CI9	KM-56-M47-68 pF $\pm 5\%$	I	
C20	K50-6-I-I6B-20 $\mu$ F-БИ	I	
C21	KM-56-H90-0,047 $\mu$ F $\frac{+80\%}{-20\%}$	I	
C22	KM-6-H90-1,0 $\mu$ F	I	
C23, C24	KM-56-M47-68 pF $\pm 5\%$	2	
C25	K50-6-I-I6B-20 $\mu$ F-БИ	I	
C26	KM-56-H90-0,047 $\mu$ F $\frac{+80\%}{-20\%}$	I	
C27	K50-6-I-I6B-20 $\mu$ F-БИ	I	
C28	K50-6-I-6,3-50 $\mu$ F-БИ	I	
C29*	KM-56-M47-68 pF $\pm 10\%$	I	82, 100, 120, 150 pF
C30*	KM-56-M47-82 pF $\pm 10\%$	I	68, 100, 120, 150 pF
B1, B2	Umschalter ПГМ-10П1Н	2	
B3	" ПГМ-5П2Н	I	
B4	Teilbereiche-Umschalter 6.618.013	I	
B5	Umschalter П2К-Н-3-15-4-4	I	

I	2	3	4
R58	ОМЛТ-0, I25-10 kOhm $\pm 10\%$	I	
R59	СП3-І6а-І, 0 kOhm $\pm 20\%-2-8$	I	
R60, R61	ОМЛТ-0, I25-10 kOhm $\pm 10\%$	2	
R62	ОМЛТ-0, I25-1, 6 kOhm $\pm 5\%$	I	
R63	ОМЛТ-0, I25-12 kOhm $\pm 10\%$	I	
R64	СП4-Іа-0, 5-І, 5 kOhm-A-BC-2-І6-В	I	
R66*	ОМЛТ-0, I25-10 kOhm $\pm 10\%$	I	I6 kOhm, I2 kOhm
R67	ОМЛТ-0, I25-4, 7 kOhm $\pm 10\%$	I	
R68	СП3-І6а-І0 kOhm $\pm 20\%-2-8$	I	
R69	ОМЛТ-0, I25-10 kOhm $\pm 10\%$	I	
R70	ОМЛТ-0, I25-1, 0 kOhm $\pm 5\%$	I	
R71	СП3-І6а-І, 0 kOhm $\pm 20\%-2-8$	I	
R72	ОМЛТ-0, 25-І, 3 kOhm $\pm 5\%$	I	
Кondensatoren			
C1	KM-56-H90-0,1 $\mu F$ $\frac{+80\%}{-20\%}$	I	
C2	K7I-7-0,0184 $\mu F$ $\pm 1\%-B$	I	
C3	KM-6-H90-1,0 $\mu F$	I	
C4	KM-56-M47-27 pF $\pm 5\%$	I	
C5	KM-6-H90-1,0 $\mu F$	I	
C6	K7I-7-0,0184 $\mu F$ $\pm 1\%-B$	I	
C7	KM-56-M47-120 pF $\pm 10\%$	I	
C8	K50-6-І-І6В-20 $\mu F$ -ЕИ	I	
C9, C10	KM-56-H90-0,047 $\mu F$ $\frac{+80\%}{-20\%}$	2	
CII	K50-6-І-І6В-20 $\mu F$ -ЕИ	I	

I	2	3	4
B6	Umschalterblock П2К-Н-4-І5-2-4	I	
B7	Umschalter П2К-Н-І-І5-2-4	I	
B8	Netzumschalter ПКН4І-І-2	I	
Halbleiterdioden			
Д1,Д2	2Д510А	2	
Д3	Д237А	I	
Д4+Д17	2Д103А	I4	
Д18	Д237А	I	
Д20+Д21	2Д510А	2	
Д25+Д34	2Д103А	I0	
Д35	Lichtdiode ЗЛ360В	I	
ИП1	Mikroampermeter М42304.48	I	
Л1	Röhre СМН6, 3-20-2	I	
Mikroschaltungen			
Мс1+Мс5	I53УД2	5	
Мс6	I49KT1B	I	
P1,P2	Relais РЭС64В 4.569.726-0I	2	
P3+P6	Relais РЭС60 4.569.435-0I-0I	4	
P7,P8	Relais РЭС64В 4.569.726-0I	2	
P9	Relais РЭС60 4.569.435-0I-0I	I	

I	2	3	4
Transistoren			
TI	2П307Г	I	
T1a	2T208И	I	
T2	2T603A	I	
T3+T6	2T201A	4	
III	" Gerätesteckdose CP-50-73Ф 3.640.073	I	
III2, III3	" Gerätesteckdose CP-50-II2Ф	2	
III4	" Gerätesteckdose CP-50-73Ф 3.640.073	I	
<u>Frequenzanzeige- Platte 5.282.403</u>			
Widerstände			
RI	ОМЛТ-0, I25-I, 0 kOhm ±5%	I	
R2+R5	ОМЛТ-0, I25-I2 kOhm ±10%	4	
R6	ОМЛТ-0, I25-I, 0 kOhm ±5%	I	
R7+R9	ОМЛТ-0, I25-I2 kOhm ±10%	3	
R10	ОМЛТ-0, I25-I100 Ohm ±10%	I	
RII+R37	ОМЛТ-0, I25-240 Ohm ±5%	27	
R38	ОМЛТ-0, I25-I, 0 kOhm ±5%	I	
R39+R42	ОМЛТ-0, I25-240 Ohm ±5%	4	
Halbleiterdioden			
Д1, Д2	2Д104А	2	
Д3	2Д103А	I	
Д4	2Д104А	I	
Д5	2Д103А	I	
Д6+Д9	2Д104А	4	
Д10+Д13	Lichtdiode ЗЛ360В	4	

I	2	3	4
Мікросхеми			
Мс1, Мс2	І49КТІВ	2	
Мс3	5І4ИД2	І	
Мс4	ЗЛС324БІ	І	
Мс5	5І4ИД2	І	
Мс6	ЗЛС324БІ	І	
Мс7	5І4ИД2	І	
Мс8	ЗЛС324БІ	І	
Мс9	5І4ИД2	І	
Мс10	ЗЛС324БІ	І	

Устроиство управления и индикации 5.139.002. План размещения элементов




Рис. 2а  
Abb. 2a.

ANZEIGE DER FREQUENZ-PLATTE ELEMENTENANORDNUNGSPLAN 5.282.403.

План размещения элементов 5.282.403. План размещения элементов





Рис. 25.  
Abb. 25.



R4-I5I

Beilage zur Abb.3.  
Ausgangssystem. Prinzipschaltbild  
2.249.00I 93.

I. Umschaltungsplatte vom Ausgangssystem 5.282.229.

<u>Kont.</u>	<u>Kreis</u>
	Körper
	lokal
	fern
	PM
	Kode von I-Bereich
	zusätzl. PM
	Anzeige-Ausgang

<u>Kreis</u>	<u>Kont.</u>
NFF 2,5 MHz	
Anzeige-Ausgang	
zusätzl. PM	
PM	
Pegel	
PM-Ausgang	
Körper	

2. Pegel

3. PM

4. Filter-Platte 2.282.4I2

<u>Kreis</u>	<u>Kont.</u>
Filter 2,5 MHz	
Körper	
Eingang	
Ausgang	

5. Platte vom Pulsmodulator 5.282.4I3

<u>Kreis</u>	<u>Kont.</u>
Körper	
PM-Eingang	
zusätzl. PM	
Eingang	
Ausgang	

F4-I5I

Beilage zur Abb. 3.

-2-

V strob.

PM-Ausgang

6. Verstarker-Platte 5.282.398

<u>Kreis</u>	<u>Kont.</u>
--------------	--------------

Eingang

"  
Körper

PM (FeVS)

V strob.

Ausgang

Detektor-Ausgang

7. Modulatorverstarker-Platte I±100 MHz 5.282.414

<u>Kreis</u>	<u>Kont.</u>
--------------	--------------

Pegel

Anzeige-Ausgang

Eingang

"  
Körper

PM (FeVS)

PM (FeVS)-Eingang

Ausgang

AM-Eingang

8. Modulator-Platte mit AVR 100-500 MHz 5.282.406

<u>Kreis</u>	<u>Kont.</u>
--------------	--------------

"  
Körper

Eingang

Pegel

Anzeige-Eingang

Detektor-Eingang

Eingang

Eingang von FeVS

T4-I5I

-20-

## Stückliste 2.249.001 Nr 3

Pos,	Bezeichnung	St. zahl	Anmer- kung
I	2	3	4
III2	Gerätekabel-Steckdose CP-50-I02Φ	I	
III3	Gerätekabel-Steckdose CP-50-II3Φ	I	
III10	Gerätekabel-Steckdose CP-50-I05Φ	I	
III4	Steckdose 3.647.040	I	
III5	Gerätekabel-Steckdose CP-50-I02Φ	I	
III6	Gerätekabel-Steckdose CP-50-I01Φ	I	
III7;III8;III9	Kabelgabel CP-50-IIIΦ	3	
Y1	Pulsmodulator-Platte 5.282.413	I	
Y2	Verstärker-Platte 100-500 MHz 5.282.398	I	
Y3	Filter-Platte 5.282.412	I	
Y4	Platte des Modulators mit AVR 100-500 MHz 5.282.406	I	
Y5	Platte von Modulator-Verstärker 100 MHz 5.282.414	I	
9M1,9M2	Elektromagnet	2 in 3.254. 002	
<u>Umschaltungsplatte von Ausgangssystem</u> <u>5.282.229.</u>			
RI+RI5	Widerstand OMJIT-0, I25-3 kOhm ±10%	I5	
RI6+R30	" OMJIT-0, I25-56 Ohm ±10%	I5	

I	2	3	4
С1	Kondensatoren KM-5В-Н30-3300 pF ±20%	I	
С2	KM-5В-М1500-1000 pF ±20%	I	
С3+С5	KM-56-М47-47 pF ±5%	3	
С8, С9	KM-5В-Н30-3300 pF ±20%	2	
С12, С13	KM-5В-Н30-3300 pF ±20%	2	
С14	KM-5В-М1500-1000 pF ±20%	I	
С15+С17	KM-5В-Н30-3300 pF ±20%	3	
С19, С20	KM-5В-Н30-3300 pF ±20%	2	
С23	KM-5В-Н30-3300 pF ±20%	I	
С27+С38	KM-5В-Н30-3300 pF ±20%	I2	
Д1+Д21	Halbleiterdiode 2Д103А	2I	
	HF-Drossel		
Др1, Др2	ДМ-0,2-25 μH ±5% В	2	
Др4	ДМ-0,2-25 μH ±5% В	I	
Др5, Др6	ДМ-3-1 μH В	2	
Др10+Др14	ДМ-0,2-25 μH ±5% В	5	
Др18+Др23	ДМ-2,4-4 μH ±10% В	6	
Мс1+Мс4	Mikroschaltung I49KT1B	4	
Ш1	Steckdose РЛМ12-(24К, 2М, 4Н) ГС-П(1Н+1М+1Н+20К+1Н+4К+1М+1Н)	I	

ANSICHT B IST GEORECHT  
Вид Б повернутый




Рис. 3α.  
ABB. 3α

Устройство выхода 2.249.001. План размещения элементов  
AUSGANGSSYSTEM 2.249.001. ELEMENTENORDNUNGSPLAN





Рис.3б. Плата коммутации устройства выхода 5.282.229  
План размещения элементов  
ABB.3b AUSGANGSSYSTEM-UMSCHALTUNGSPLATTE 5.282.229 ELEMENTENANORDNUNGSPLAN.


P.1.6.1



P.2.2.

Остальное схема!

План размещения элементов



P.4.1

Схема электрическая принципиальная 5.282.3.98.33  
ABB.4. VERSTÄRKER-PLATTE 100÷500MHz PRINZIPSCHALTBILD 5.282.3.98.33,

F4-I5I

Beilage zur Abb.4

Verstärker-Platte. Prinzipschaltbild

1. Eingang
2. Abb.2  
übrige sieh Abb.I
- Elementenanordnungsplan
- Bezeichnung
3. Ausgang
4. Detektor-Ausgang
5. PM(FeVS)
6. strobier.
7. Abb.I

Pos.	B e n e n n u n g	St. zahl	Ammer- kung
I	2	3	4
Widerstände			
R1	OMJIT-0, I25-43 Ohm $\pm$ 5%	I	
R2	OMJIT-0, I25-7,5 kOhm $\pm$ 10%	I	
R3	OMJIT-0, I25-3,9 kOhm $\pm$ 10%	I	
R4	OMJIT-0, I25-510 Ohm $\pm$ 10%	I	
R5	OMJIT-0, I25-390 Ohm $\pm$ 10%	I	
R6	OMJIT-0, I25-180 Ohm $\pm$ 5%	I	
R7	OMJIT-0, I25-680 Ohm $\pm$ 10%	I	
R8	OMJIT-0, I25-15 Ohm $\pm$ 10%	I	
R9	OMJIT-0, I25-680 Ohm $\pm$ 10%	I	
R10	OMJIT-0, I25-360 Ohm $\pm$ 10%	I	
R11	OMJIT-0, 25-75 Ohm $\pm$ 10%	I	
R12	OMJIT-0, I25-33 Ohm $\pm$ 5%	I	
R13	OMJIT-0, 25-680 Ohm $\pm$ 5%	I	
R14	OMJIT-0, I25-220 Ohm $\pm$ 10%	I	
R15	OMJIT-0, 25-39 Ohm $\pm$ 5%	I	
R16	OMJIT-0, I25-33 Ohm $\pm$ 5%	I	
R17	OMJIT-0, I25-11 Ohm $\pm$ 5%	I	
R18	OMJIT-0, 25-820 Ohm $\pm$ 10%	I	
R19	OMJIT-0, I25-220 Ohm $\pm$ 10%	I	
R20	OMJIT-0, I25-39 Ohm $\pm$ 5%	I	
R21	OMJIT-0, I25-39 Ohm $\pm$ 5%	I	
R22	OMJIT-0, I25-33 Ohm $\pm$ 5%	I	
R23	OMJIT-0, I25-47 Ohm $\pm$ 5%	I	

I	2	3	4
R24	OMJT-0,25-680 Ohm $\pm$ 5%	I	
R25	OMJT-0,I25-39 Ohm $\pm$ 5%	I	
R26*	OMJT-0,I25-82 Ohm $\pm$ 10%	I	75, 91 Ohm
R27	OMJT-0,I25-100 Ohm $\pm$ 10%	I	
R28	OMJT-0,I25-560 Ohm $\pm$ 10%	I	
R29	OMJT-0,I25-100 Ohm $\pm$ 10%	I	
R30	OMJT-0,I25-2 kOhm $\pm$ 10%	I	
R31*	OMJT-0,I25-5,6 kOhm $\pm$ 10%	I	2,7 $\pm$ 10 kOhm
R32	OMJT-0,I25-5,6 kOhm $\pm$ 10%	I	
R33	OMJT-0,I25-330 Ohm $\pm$ 10%	I	
R34	OMJT-0,I25-3,3 kOhm $\pm$ 10%	I	
R35	OMJT-0,I25-680 Ohm $\pm$ 10%	I	
Kondensatoren			
C1	KM-5B-M47-33 pF $\pm$ 5%	I	
C2	KM-56-M47-33 pF $\pm$ 5%	I	
C3	KM-5B-H30-3300 pF $\pm$ 20%	I	
C4*	KD-I-M47-1,5 pF $\pm$ 0,4 pF-3	I	*kann fehlen
C5	KM-5B-H30-3300 pF $\pm$ 20%	I	
C5a*	KD-I-M47-2,2 pF $\pm$ 0,4 pF-3	I	I kann fehlen I, 1,5; 3,6 pF
C6	KD-I-M47-2,7 pF $\pm$ 0,4 pF-3	I	
C7	KM-56-M47-33 pF $\pm$ 5%	I	
C8	KM-5B-H30-3300 pF $\pm$ 20%	I	
C9*	KD-I-M47-6,8 pF $\pm$ 0,4 pF-3	I	kann fehlen
C10*	KD-I-M47-6,8 pF $\pm$ 0,4 pF-3	I	5,6;8,2;10 pF
CII	K10-I7-1b-M47-33 pF $\pm$ 10%-I	I	
CIIa*	KM-56-M47-27 pF $\pm$ 5%	I	33 pF, KD-I- -M47-I5 pF $\pm$ 5% kann fehlen
C12	KM-56-M47-33 pF $\pm$ 5%	I	
C13	KM-5B-H30-3300 pF $\pm$ 20%	I	

I	2	3	4
C14*	КД-І-М47-6,8 pF $\pm$ 0,4 pF-3	I	4,7;5,6 pF
C15	KM-56-M47-33 pF $\pm$ 5%	I	
C16	KM-56-M47-33 pF $\pm$ 5%	I	
C18*	КД-І-М47-6,8 pF $\pm$ 0,4 pF-3	I	5,6;8,2;10pF
C19	КД-І-М47-6,8 pF $\pm$ 0,4 pF-3	I	
C20	KM-5B-H30-3300 pF $\pm$ 20%	I	
C21	KM-56-M47-33 pF $\pm$ 5%	I	
C22	KM-56-M47-120 pF $\pm$ 10%	I	
C23	KM-56-M47-33 pF $\pm$ 5%	I	
C24	KM-5B-H30-3300 pF $\pm$ 20%	I	
C25	КД-І-М47-15 pF $\pm$ 5%-3	I	
C26	K10-I7-I6-M47-120 pF $\pm$ 10% -3	I	
C28	KM-56-H90-0,047 $\mu$ F $^{+80\%}_{-20\%}$	I	
C29	KM-5B-M47-150 pF $\pm$ 10%	I	
C30	KM-56-M47-150 pF $\pm$ 10%	I	
C31	KM-6-H90-2,2 $\mu$ F-B	I	
B1,B2	Herkone MKA-1050I	2	
	Halbleiterdioden		
D1	КД514А	I	
D2	2С175Е	I	
D3,D4	2Д103Д	2	

I	2	3	4
---	---	---	---

## HF-Induktionsspulen

L1	7.767.017-01	I
L2	5.764.012-03	I
L3	5.764.012-02	I
L4	5.764.015	I
PI	Relais P3C-60 4.569.435-02-01	I

## Transistoren

T1, T2	2T37IA	2
T3-T5	2T610A	3
T6	2П303A	I
T7	2T312B	I
T8	2П303A	I


Veränderliche Daten für Erfüllungen5.282.398-01

C32	Kondensator K53-I-6B-100 $\mu$ F $\pm 20\%$	I
-----	---	---

VERSTÄRKER-PLATTE 100÷500 MHz  
ELEMENTENANORDNUNGSPLAN 5.282.389

Плата усилителя 100÷500 МГц.

План размещения элементов 5.282.398.



PUC.5.  
ABB.5.




Рис. 6. Плата модематора с АРУ 100-500 МГц. Схема электрическая

08/04/2014 10:48 AM 5282.406 33

ABOVE MODULATOR-PI-ATTE MIT AYR 100-500 MHz. PRINZIPSCHALTBLD 5.282.406 93

R4-I5I

Beilage zur Abb.6

Modulator-Platte mit AVR 100±500 MHz

Prinzipschaltbild

1. Ausgang
2. Eingang
3. Pegel
4. Detektor-Eingang
5. Anzeige-Ausgang
6. Anzeige-Eingang
7. KS - Kontrollstift

## Stückliste 5.282.406 II33

Pos. I	Benennung 2	St. zahl 3	Anmerkung 4
Widerstände			
RI4	OMJT-0, I25-I50 Ohm $\pm$ 10%	I	
RI5*	OMJT-0, I25-I00 Ohm $\pm$ 10%	I	I00 Ohm, I50 Ohm, 300 Ohm
RI8	OMJT-0, I25-I,5 kOhm $\pm$ 10%	I	
RI8a*	OMJT-0, I25-3,3 kOhm $\pm$ 10%	I	2,2kOhm; 4,7kOhm
R22	OMJT-0, I25-300 Ohm $\pm$ 10%	I	
R23	OMJT-0, I25-I30 Ohm $\pm$ 10%	I	
R24	OMJT-0, I25-390 Ohm $\pm$ 10%	I	
R25	OMJT-0, I25-2 kOhm $\pm$ 10%	I	
R26	OMJT-0, I25-750 Ohm $\pm$ 10%	I	
R27	OMJT-0, I25-2 kOhm $\pm$ 10%	I	
R28, R29	OMJT-0, I25-3 kOhm $\pm$ 10%	2	
R30	OMJT-0, I25-2 kOhm $\pm$ 10%	I	
R31	OMJT-0, I25-3,9 kOhm $\pm$ 10%	I	
R32	CH4-IB-100 Ohm-A	I	
R33	OMJT-0, I25-I,5 kOhm $\pm$ 10%	I	
R34-R36	OMJT-0, I25-I8 kOhm $\pm$ 10%	3	
R37	CH4-IB-22 kOhm-A	I	
R38	OMJT-0, I25-4,7 kOhm $\pm$ 10%	I	
R39-R41	OMJT-0, I25-I0 kOhm $\pm$ 10%	3	
R42	OMJT-0, I25-56 kOhm $\pm$ 10%	I	
R43-R44	OMJT-0, I25-I0 kOhm $\pm$ 10%	2	
R45	CH4-IB-22 kOhm-A	I	

I	2	3	4
R46	ОМІТ-0, I25-750 kOhm $\pm 10\%$	I	
R47	ОМІТ-0, I25-4,7 kOhm $\pm 10\%$	I	
	Kondensatoren		
CII	KM-50-M47-100 pF $\pm 10\%$	I	
CI4	KM-50-M47-39 pF $\pm 10\%$	I	
CI5, CI6	K50-6-I-I6B-30 $\mu F$	2	
CI7	KM-50-MI500-390 pF $\pm 5\%$	I	
CI8	KM-50-MI500-I500 pF $\pm 5\%$	I	
CI9	K50-6-I-I6B-30 $\mu F$	I	
CI9a	KM-50-M47-68 pF $\pm 10\%$	I	
C20	K50-6-I-I6B-20 $\mu F$	I	
C2I	KM-50-H30-0,01 $\mu F$ $\pm 20\%$	I	
C22	КД-І-М47-4,7 pF $\pm 0,4$ pF-3	I	
L5, L6	HF-Induktionsspulen 5.764.0I5	2	
	Halbleiterdioden		
Д4, Д5	2A5I7A-2	2	
Д7	2СI33A	I	
ДрІ	HF-Drossel ДИ-0,4-I6 $\mu H$ $\pm 5\%$ В	I	
РІ	Relais РІС-60 4.569.435-02-0I	I	
	Transistoren		
T7	2T3I2Б	I	
T8, T9	2І303A	2	
Mc2	Mikroschaltung I98HT5A	I	
Mc3	" 504HT3A	I	
Mc4	" 140УДБ	I	

MODULATOR-PLATTE MIT AVR 100÷500 MHz. ELEMENTENANORDNUNGSPLAN 5.282.406.

Плата модулятора с АРЧ 100÷500 МГц

План размещения элементов 5.282.406




Рис. 7

ABB. 7

ШК - штырь  
контрольный  
KS - KONTROLLSTIFT




Рис.8. Планка фильтров

Схема электрическая принципиальная 5.282.412.93.

F4-I5I

Beilage zur Abb.8

Filter-Platte. Prinzipschaltbild

I. Ausgang

2. Eingang

## Stückliste 5.282.4I2 Nr3

Pos.	Bezeichnung	St. zahl	Anmerkung
I	2	3	4
Widerstände			
R1	OMLT-0, I25-330 Ohm ±10%	I	100, 200, 3000hm
R2	OMLT-0, I25-220 Ohm ±10%	I	
R3	OMLT-0, I25-330 Ohm ±10%	I	
R4	OMLT-0, I25-68 Ohm ±10%	I	
R5	OMLT-0, I25-100 Ohm ±10%	I	
R6	OMLT-0, I25-5I Ohm ±10%	I	
R7	OMLT-0, I25-100 Ohm ±10%	I	
R8	OMLT-0, I25-3,3 kOhm ±10%	I	
R9, R10	OMLT-0, I25-470 Ohm ±10%	2	
R11	OMLT-0, I25-5,6 kOhm ±10%	I	
R12	OMLT-0, I25-1,5 kOhm ±10%	I	
R13	OMLT-0, I25-5,6 kOhm ±10%	I	
R14, R15	OMLT-0, I25-1,5 kOhm ±10%	2	
R16, R17	OMLT-0, I25-220 Ohm ±10%	2	
R18, R19	OMLT-0, I25-33 Ohm ±10%	2	
R20	OMLT-0, I25-9I Ohm ±10%	I	
R21	OMLT-0, I25-2,2 kOhm ±10%	I	
R22-R25	OMLT-0, I25-5I Ohm ±10%	4	
R26	OMLT-0, I25-1,5 kOhm ±10%	I	
R27-R32	OMLT-0, I25-5I Ohm ±10%	6	
R33-R37	OMLT-0, I25-1,5 kOhm ±10%	5	
R38*	OMLT-0, I25-33 Ohm ±10%	I	24;39
R39	OMLT-0, I25-820 Ohm ±10%	I	

I	2	3	4
R40*	ОМЛТ-0, I25-100 Ohm $\pm 10\%$	I	82, I20
R41, R42	ОМЛТ-0, I25-330 Ohm $\pm 10\%$	2	
R43	ОМЛТ-0, I25-150 Ohm $\pm 10\%$	I	
R44	ОМЛТ-0, I25-1,5 kOhm $\pm 10\%$	I	
R45	ОМЛТ-0, I25-33 Ohm $\pm 10\%$	I	
R46	ОМЛТ-0, I25-1,5 kOhm $\pm 10\%$	I	
R47	ОМЛТ-0, I25-150 Ohm $\pm 10\%$	I	
R48	ОМЛТ-0, I25-120 Ohm $\pm 10\%$	I	
R49	ОМЛТ-0, I25-22 Ohm $\pm 10\%$	I	
R50	ОМЛТ-0, I25-1,5 kOhm $\pm 10\%$	I	
R51	ОМЛТ-0, I25-3,3 kOhm $\pm 10\%$	I	
R52, R53	ОМЛТ-0, I25-1,3 kOhm $\pm 5\%$	2	
Кondensatoren			
C10	KM-56-M47-I20 pF $\pm 5\%$	I	
C11	KM-56-H30-6800 pF $\pm 20\%$	I	
C12*	КД-М47-10 pF $\pm 5\%-3$	I	kann fehlen
C13	KM-56-M47-I20 pF $\pm 5\%$	I	
C14*	КД-І-М47-4,7 pF $\pm 0,4$ pF-3	I	3,3; 3,9; 5,6 pF
C15	KM-56-M47-33 pF $\pm 5\%$	I	
C16, C17	KM-56-M47-330 pF $\pm 5\%$	2	
C18, C19	KM-56-M47-I20 pF $\pm 5\%$	2	
C20, C22	KM-56-M47-330 pF $\pm 5\%$	2	
C21, C23	KM-56-MI500-I500 pF $\pm 20\%$	2	
C24	KM-56-H30-6800 pF $\pm 20\%$	I	

I	2	3	4
C25÷C27	KM-50-M47-120 pF ±5%	3	
C28÷C31	KM-50-H30-6800 pF ±20%	4	
C32	KM-50-M47-120 pF ±5%	I	
C33	KM-50-H30-6800 pF ±20%	I	
C34	KM-50-M47-220 pF ±5%	I	
C35, C36	KM-50-H30-6800 pF ±20%	2	
C37, C38	KM-50-H30-6800 pF ±20%	2	
C39	KM-50-H90-0,047 μF +80% -20%	I	
C40*	KД-I-M47-3,3 pF ±0,4 pF-3	I	I,5 pF
C41	KM-50-H30-0,01 μF ±20%	I	
C42	KM-50-H90-0,047 μF +80% -20%	I	
C43	KM-50-M47-33 pF ±5%	I	
C44	KM-50-M47-120 pF ±5%	I	
C45	KM-50-H90-0,047 μF +80% -20%	I	
C46	KД-I-M47-7,5 pF ±10% -3	I	
C47	KM-50-H30-6800 pF ±20%	I	
C48	KM-50-H90-0,047 μF +80% -20%	I	
C49, C50	KM-50-MI500 -I500 pF ±20%	2	
C51-C53	KM-50-H30-0,01 μF +50% -20%	3	
Halbleiterdioden			
Д1÷ДII	2A5I7A-2	II	
Д12÷Д17	2Д420A	6	
Д18÷Д20	2A5I7A-2	3	
Д21÷Д29	2Д420A	9	
Д30÷Д33	2A5I7A-2	4	
Д34÷Д37	2Д420A	4	

I	2	3	4
<u>HF-Drossel</u>			
ДрІ+Др9	ДМ-3-2 $\mu$ Н ±5% В	9	
Др10+Др12	ДМ-0,4-16 $\mu$ Н ±5% В	3	
Др13+Др16	ДМ-0,1-60 $\mu$ Н ±5% В	4	
Др17+Др19	ДМ-0,1-60 $\mu$ Н ±5% В	3	
Др20+Др22	ДМ-0,1-60 $\mu$ Н ±5% В	3	
Т1+Т6	Transistoren 2T37IA	6	
<u>Mikroschaltungen</u>			
Мс1, Мс2	193ИЕ1	2	
Мс3	500ТМ131	1	
Мс4	500ЛП116	1	
Tp1	HF-Transformator 4.770.018	1	
<u>Bandfilter (410-512 MHz)</u>			
<u>Kondensatoren</u>			
C1	КД-1-М47-1 pF ±0,4 pF-3	1	
C2, C3	КД-1-М47-8,2 pF ±5%-3	2	
C4	КД-1-М47-5,6 pF ±0,4 pF-3	1	
C5	КД-1-М47-5,6 pF ±0,4 pF-3	1	
C6	КД-1-М47-5,6 pF ±0,4 pF-3	1	
C7, C8	КД-1-М47-3,3 pF ±0,4 pF-3	2	
C9	КД-1-М47-5,6 pF ±0,4 pF-3	1	
<u>HF-Induktionsspulen</u>			
L1	7.767.016	1	
L2, L3, L6	7.767.016-01	3	
L4, L5	7.767.016	2	

I	2	3	4
L7	7.767.0I6	I	
	<u>Bandfilter (320÷400 MHz)</u>		Φ2
	Kondensatoren		
C1	КД-І-М47-3,3 pF ±0,4 pF-3	I	
C2+C4	КД-І-М47-10 pF ±5%-3	3	
C5	КД-І-М47-5,6 pF ±0,4 pF-3	I	
C6	КД-І-М47-8,2 pF ±5%-3	I	
C7,C8	КД-І-М47-3,9 pF ±0,4 pF-3	2	
C9	КД-І-М47-8,2 pF ±5%-3	I	
	HF-Induktionsspulen		
L1	7.767.0I6-02	I	
L2,L3	7.767.0I6-03	2	
L4 L5+L7	7.767.0I6-02 7.767.0I6-01	I 3	
	<u>Bandpassfilter (256÷320 MHz)</u>		Φ3
	Kondensatoren		
C1	КД-І-М47-8,2 pF ±5%-3	I	
C2+C4	КД-І-М47-15 pF ±5%-3	3	
C5	КД-І-М47-8,2 pF ±5%-3	I	
C6	КД-І-М47-10 pF ±5%-3	I	
C7,C8	КД-І-М47-4,7 pF ±0,4 pF-3	2	
C9	КД-І-М47-10 pF ±5%-3	I	
	HF-Induktionsspulen		
L1	7.767.0I6-03	I	
L2,L3	7.767.0I6-04	2	
L4	7.767.0I6-03	I	
L5,L6	7.767.0I6-02	2	
L7	7.767.0I6-02	I	

I	2	3	4
<u>NF-Filter 256 MHz</u>			Φ4
Kondensatoren			
C1	KД-I-M47-3,3 pF ±0,4 pF-3	I	
C2	KД-I-M47-10 pF ±5%-3	I	
C3	KД-I-M47-15 pF ±5%-3	I	
C4	KД-I-M47-4,7 pF ±0,4 pF-3	I	
C5	KД-I-M47-6,8 pF ±0,4 pF-3	I	
LI	HF-Induktionsspulen 7.767.0I6-0I	I	
L2	" 7.767.0I6-04	I	
<u>NF-Filter 200 MHz</u>			Φ5
Kondensatoren			
C1	KД-I-M47-4,7 pF ±0,4 pF-3	I	
C2	KД-I-M47-15 pF ±5%-3	I	
C3	KД-I-MI500-22 pF ±5%-3	I	
C4	KД-I-M47-4,7 pF ±0,4 pF-3	I	
C5	KД-I-M47-10 pF ±5%-3	I	
LI	HF-Induktionsspule 7.767.0I6-03	I	
L2	" 7.767.0I7	I	
<u>NF-Filter I28 MHz</u>			Φ6
Kondensatoren			
C1	KД-I-MI500-18 pF ±5%-3	I	
C2	KM-56-M47-27 pF ±5%	I	
C3	KM-56-M47-27 pF ±5%	I	
C4	KД-I-M47-6,8 pF ±0,4 pF-3	I	
C5	KД-I-M47-15 pF ±5%-3	I	
LI	HF-Induktionsspule 7.767.0I7	I	
L2	" 7.767.0I7-02	I	


I	2	3	4
<u>NF-Filter 100 MHz</u>			
Kondensatoren			
C1	KД-I-M47-10 pF ±5%-3	I	
C2	KM-56-M47-33 pF ±5%	I	
C3	KM-56-M47-39 pF ±5%	I	
C4	KД-I-M47-10 pF ±5%-3	I	
C5	KД-I-MI500-22 pF ±5%-3	I	
LI	HF-Induktionsspule 4.777.018	I	
L2	" 4.777.018-01	I	
<u>NF-Filter 64 MHz</u>			
Kondensatoren			
C1	KД-I-M47-15 pF ±5%-3	I	
C2	KM-56-M47-56 pF ±5%	I	
C3	KM-56-M47-68 pF ±5%	I	
C4	KД-I-M47-15 pF ±5%-3	I	
C5	KM-56-M47-33 pF ±5%	I	
LI	HF-Induktionsspule 4.777.018-01	I	
L2	" 0-III-0,10 4.777.050-01 mit Nachregler P-20-2-M4x7	I	
<u>NF-Filter 50 MHz</u>			
Kondensatoren			
C1	KД-I-MI500-18 pF ±5%-3	I	
C2	KM-56-M47-68 pF ±5%	I	
C3	KM-56-M47-82 pF ±5%	I	
C4	KД-I-MI500-18 pF ±5%-3	I	
C5	KM-56-M47-47 pF ±5%	I	

I	2	3	4
LI	HF-Induktionsspule 4.777.018-01	I	
L2	" 0-III-0,10 4.777.050-01 mit Nachregler P-20-2-M4x7	I	
	<u>NF-Filter 32 MHz</u>		ΦΙΟ
	Kondensatoren		
C1	KM-56-M47-27 pF ±5%	I	
C2,C3	KM-56-M47-120 pF ±5%	2	
C4	KM-56-M47-27 pF ±5%	I	
C5	KM-56-M47-68 pF ±5%	I	
	HF-Induktionsspulen mit Nachreglern		
P-20-2 M4x7			
LI	0-III-0,I 4.777.050-01	I	
L2	0-III-0,20 4.777.050-04	I	
	<u>NF-Filter 25 MHz</u>		ΦΙΙ
	Kondensatoren		
C1	KM-56-M47-39 pF ±5%	I	
C2	KM-56-M47-150 pF ±5%	I	
C3	KM-56-M47-180 pF ±5%	I	
C4	KM-56-M47-39 pF ±5%	I	
C5	KM-56-M47-100 pF ±5%	I	
	HF-Induktionsspulen mir Nachreglern		
P-20-2 M4x7			
LI	0-III-0,I2 4.777.050-02	I	
L2	0-III-0,25 4.777.050-05	I	

	I	2	3	4
<u>NF-Filter 16 MHz</u>				
Kondensatoren				
C1	KM-56-M47-68 pF <sub>±</sub> 5%		I	
C2	KM-56-M47-220 pF <sub>±</sub> 5%		I	
C3	KM-56-M47-270 pF <sub>±</sub> 5%		I	
C4	KM-56-M47-68 pF <sub>±</sub> 5%		I	
C5	KM-56-M47-150 pF <sub>±</sub> 5%		I	
HF-Induktionsspulen mit Nachreglern				
P-20-2 M4x7				
L1	0-III-0,20 4.777.050-04		I	
L2	0-III-0,4 4.777.050-07		I	
<u>NF-Filter 10 MHz</u>				
Kondensatoren				
C1	KM-56-M47-150 pF <sub>±</sub> 5%		I	
C2	KM-56-M47-470 pF <sub>±</sub> 5%		I	
C3	KM-56-M47-560 pF <sub>±</sub> 5%		I	
C4	KM-56-M47-330 pF <sub>±</sub> 5%		I	
C5	KM-56-M47-330 pF <sub>±</sub> 5%		I	
C6	KM-56-M47-150 pF <sub>±</sub> 5%		I	
C7	KM-56-M47-68 pF <sub>±</sub> 5%		I	
HF-Induktionsspulen mit Nachreglern P-20-2 M4x7				
L1	0-III-0,3 4.777.050-06		I	
L2	0-III-0,5 4.777.050-08		I	
L3	0-III-0,6 4.777.050-09		I	

	I	2	3	4
				ΦI4
		NF-Filter 5 MHz		
		Kondensatoren		
C1		KM-56-M47-330 pF ±5%	I	
C2		KM-56-MI500-I1000 pF ±5%	I	
C3		KM-56-MI500-I200 pF ±5%	I	
C4		KM-56-M47-680 pF ±5%	I	
C5		KM-56-MI500-680 pF ±5%	I	
C6		KM-56-M47-330 pF ±5%	I	
C7		KM-56-M47-I20 pF ±5%	I	
		HF-Induktionsspulen mit Nachreglern		
		P-20-2 M4x7		
L1		O-III-0,6 4.777.050-09	I	
L2		O-III-1,0 4.777.050-II	I	
L3		O-III-1,2 4.777.050-I2	I	
		NF-Filter 2,5 MHz		ΦI5
		Kondensatoren		
C1		KM-56-MI500-680 pF ±5%	I	
C2		KM-56-MI500-I1800 pF ±5%	I	
C3		KM-56-MI500-2200 pF ±5%	I	
C4,C5		KM-56-MI500-I200 pF ±5%	2	
C6		KM-56-M47-560 pF ±5%	I	
C7		KM-56-M47-220 pF ±5%	I	
		HF-Induktionsspulen mit Nachreglern		
		P-20-2 M4x7		
L1		O-III-1,2 4.777.050-I2	I	
L2		O-III-2,0 4.777.050-I4	I	
L3		O-III-2,5 4.777.050-I5	I	

Планка фильтров 5.282.412  
Планка размещения элементов







Рис. 10. Платка модульатора импульсного. Схема электрическая  
причищательных 5.82.413.03

F4-I5I

Beilage zur Abb. I0

Pulsmodulator-Platte. Prinzipschaltbild

1. Eingang
2. Ausgang
3. PM-Eingang
4. zusätzl.PM
5. PM
6. PM-Ausgang
7. Strobier.
8. Zusätzl.PM- zusätzliche PM

## Stückliste 5.282.413 II 3

Pos. I	B e n e n n u n g 2	St. zahl 3	Anmerkung 4
Widerstände			
R1	OMJT-0, I25-300 kOhm $\pm$ 10%	I	
R2	OMJT-0, I25-560 Ohm $\pm$ 10%	I	
R3	CH4-IB-2,2 kOhm-A	I	
R4, R5	OMJT-0, I25-1,5 kOhm $\pm$ 10%	2	
R6	OMJT-0, I25-470 Ohm $\pm$ 10%	I	
R7	OMJT-0, I25-1,5 kOhm $\pm$ 10%	I	
R8	OMJT-0, I25-1,8 kOhm $\pm$ 10%	I	
R9	OMJT-0, I25-3,3 kOhm $\pm$ 10%	I	
R10	OMJT-0, I25-6,8 kOhm $\pm$ 10%	I	
R10a	OMJT-0, I25-1 kOhm $\pm$ 10%	I	
R11	OMJT-0, I25-10 kOhm $\pm$ 10%	I	
R11a	OMJT-0, I25-6,8 kOhm $\pm$ 10%	I	
R12	OMJT-0, I25-240 Ohm $\pm$ 10%	I	
R13	OMJT-0, I25-5,6 kOhm $\pm$ 10%	I	
Kondensatoren			
C1, C2	KM-56-H90-0,1 $\mu$ F $^{+80\%}_{-20\%}$	2	
C3	K50-6-1-10B-10 $\mu$ F	I	
C4	K50-6-1-16B-30 $\mu$ F	I	
C5	KM-56-H90-0,1 $\mu$ F $^{+80\%}_{-20\%}$	I	
C6	KM-56-M47-68 pF $\pm$ 5%	I	
C7...C11	KM-56-M47-39 pF $\pm$ 5%	5	
C12, C13	KM-56-M47-68 pF $\pm$ 5%	2	
C14	KM-56-H90-0,1 $\mu$ F $^{+80\%}_{-20\%}$	I	
C15*	KM-56-M47-39 pF $\pm$ 5%	I	0,01 $\mu$ F

I	2	3	4
HF-Induktionsspulen			
L1, L2	7.767.017-02	2	
L3, L4	7.767.017-03	2	
L5, L6	7.767.017-02	2	
Halbleiterdioden			
Д1, Д2	2Д103А	2	
Д3	КД514А	I	
Д3а, Д3б	2А517А-2	2	
Д4	2Д103А	I	
Д5	КД514А	I	
Д7	2Д103А	I	
HF-Drosseln			
Др1	ДМ-0,1-100 мН ±5% В	I	
Др2	ДМ-0,4-16 мН ±5% В	I	
Мс1	Mikroschaltung 133ЛА3	I	
Т1	Transistor 2П303А	I	
Т2	" 2Т326Б	I	
Т1а	" 2Т312Б	I	

PULSMODULATOR-PLATTE 5.282.413. ELEMENTENANORDNUNGSPLAN.  
Нарисунок места расположения элементов.  
План размещения элементов.





Рис. 11.  
Abb. 11.



\* Подбором при резонансном выведены 1,3,5,8,10,13,15,17,18,21,23+25,27  
нагрузка У1 соединить с корпусом  
шт-штырь контролльный

диод А7\* или А70\* может отсутствовать, вместо него установить диод А70\*.  
Рис.12. Плата усиления модулятора 1:100МГц. Схема электрическая принципиальная 5.282.414.93

I4-I5I

Beilage zur Abb.I2

Modulator-Verstärker-Platte

Prinzipschaltbild

1. AM-Eingang
2. PM (FeVS)-Eingang
3. Bilanzmodulator
4. Eingang
5. Pegel
6. Anzeige-Ausgang
7. Ausgang
8.  
\* Bei Regelung wählen

Herausführungen von Mikro-Einheit mit Körper verbinden.

KS - Kontrollstift

Diode D7\* oder D7a\* kann fehlen, an seiner Stelle Überbrückung einstellen.

## Stückliste 5.282.4I4 №3

Pos.	B e n e n n u n g	St. Anmerkung	
		zahl	4
I	2	3	
<u>Widerstände</u>			
R1	OMJT-0, I25-75 Ohm $\pm 10\%$	I	
R2	OMJT-0, I25-680 Ohm $\pm 10\%$	I	
R3	OMJT-0, I25-2 kOhm $\pm 10\%$	I	
R4	OMJT-0, I25-4,3 kOhm $\pm 10\%$	I	
R5	OMJT-0, I25-2,4 kOhm $\pm 1\%-B$	I	
R6	OMJT-0, I25-2,4 kOhm $\pm 1\%-B$	I	
R7	OMJT-0, I25-2 kOhm $\pm 1\%-B$	I	
R8	OMJT-0, I25-6,2 kOhm $\pm 10\%$	I	
R9	OMJT-0, 25-470 Ohm $\pm 10\%$	I	
R10	OMJT-0, I25-10 Ohm $\pm 10\%$	I	
R11	OMJT-0, 25-300 Ohm $\pm 10\%$	I	
R12	OMJT-0, I25-6,8 kOhm $\pm 10\%$	I	
R13	CΠ4-IB-10 kOhm-A	I	
R14	TB-2-250A	I	
R15	OMJT-0, I25-510 Ohm $\pm 10\%$	I	
R16	OMJT-0, 25-1 kOhm $\pm 10\%$	I	
R17	OMJT-0, I25-470 Ohm $\pm 10\%$	I	
R18	OMJT-0, I25-300 Ohm $\pm 10\%$	I	
R19	OMJT-0, I25-390 Ohm $\pm 10\%$	I	
R20	OMJT-0, I25-27 Ohm $\pm 10\%$	I	
R21	OMJT-0, 25-820 Ohm $\pm 10\%$	I	
R22	OMJT-0, I25-6,8 kOhm $\pm 10\%$	I	
R23*	OMJT-0, I25-51 Ohm $\pm 10\%$	I	33 $\pm 10\%$ Ohm

I	2	3	4
R24, R25	CП4-І8В-0, 25-220 Ohm-A-B	2	
R26	ОМЛТ-0, I25-I20 Ohm $\pm 5\%$	I	
R27	ОМЛТ-0, I25-360 Ohm $\pm 5\%$	I	
R28	ОМЛТ-0, I25-I20 Ohm $\pm 5\%$	I	
R29	ОМЛТ-0, I25-360 Ohm $\pm 5\%$	I	
R30	ОМЛТ-0, I25-910 Ohm $\pm 5\%$	I	
R31	ОМЛТ-0, I25-910 Ohm $\pm 5\%$	I	
R32, R33	ОМЛТ-0, I25-10 kOhm $\pm 10\%$	2	
R34, R35	ОМЛТ-0, 25-I kOhm $\pm 10\%$	2	
R36	ОМЛТ-0, I25-I00 Ohm $\pm 10\%$	I	
R37	СП4-ІВ-І kOhm-A	I	
R38	ОМЛТ-0, 25-I kOhm $\pm 10\%$	I	
R39	СП4-ІВ-І kOhm-A	I	
R40	ОМЛТ-0, I25-I00 Ohm $\pm 10\%$	I	
R41	ОМЛТ-0, 25-I kOhm $\pm 10\%$	I	
R42, R43	ОМЛТ-0, I25-I00 Ohm $\pm 10\%$	2	
R44-R47	ОМЛТ-0, I25-I00 Ohm $\pm 10\%$	4	
R48, R49	C2-І0-0, 25-2 Ohm $\pm 1\%-B$	2	
R50, R51	C2-І0-0, I25-49,9 Ohm $\pm 1\%-B$	2	
R52, R53	ОМЛТ-0, I25-I00 Ohm $\pm 10\%$	2	
R54	C2-І0-0, I25-49,9 Ohm $\pm 1\%-B$	I	
R55, R56	ОМЛТ-0, I25-330 Ohm $\pm 10\%$	2	
R57	ОМЛТ-0, I25-I,2 kOhm $\pm 10\%$	I	

I	2	3	4
R58	ОМЛТ-0, I25-330 Ohm $\pm 10\%$	I	
R59	ОМЛТ-0, I25-510 Ohm $\pm 10\%$	I	
R60	ОМЛТ-0, I25-10 kOhm $\pm 10\%$	I	
R61	СП4-IB-470 Ohm-A	I	
R62	ОМЛТ-0, I25-680 Ohm $\pm 10\%$	I	
R63	ОМЛТ-0, 25-I, I kOhm $\pm 10\%$	I	
R64	ОМЛТ-0, I25-I,5 kOhm $\pm 10\%$	I	
R65*	ОМЛТ-0, I25-510 Ohm $\pm 10\%$	I	330, 390 Ohm
R66	ОМЛТ-0, I25-I kOhm $\pm 10\%$	I	
R67	СП4-IB-0, 25-330 Ohm-A-B	I	
R68*	ОМЛТ-0, I25-4,7 kOhm $\pm 10\%$	I	(2:9, I)kOhm
R69	ОМЛТ-0, I25-10 kOhm $\pm 10\%$	I	
R70	СП4-IB-10 kOhm-A	I	
R71	ОМЛТ-0, I25-100 Ohm $\pm 10\%$	I	
Kondensatoren			
C1	КД-1-M47-15 pF $\pm 10\%$	I	
C2+C5	KM-56-H90-0, I $\mu F$ $^{+80\%}_{-20\%}$	4	
C6	K50-6-1-I6B-5 $\mu F$	I	
C7	KM-56-H30-0,01 $\mu F$ $\pm 20\%$	I	
C8	КД-1-M47-6,8 pF $\pm 0,4-3$	I	
C9	KM-56-H90-0, I $\mu F$ $^{+80\%}_{-20\%}$	I	
C10	K50-6-I6B-5 $\mu F$	I	
C11	KM-56-H30-0,01 $\mu F$ $\pm 20\%$	I	
C12	KM-56-H90-0, I $\mu F$ $^{+80\%}_{-20\%}$	I	

I	2	3	4
CI3	KM-56-H30-0,01 $\mu$ F $\pm 20\%$	I	
CI4	KM-56-H90-0,1 $\mu$ F $+80\%$ $-20\%$	I	
CI5	KM-56-H30-0,01 $\mu$ F $\pm 20\%$	I	
CI6	KM-56-H90-0,1 $\mu$ F $+80\%$ $-20\%$	I	
CI7+C23	KM-56-H30-0,01 $\mu$ F $\pm 20\%$	7	
C24	K50-6-I-I6B-5 $\mu$ F	I	
C25,C26	KM-56-H30-0,01 $\mu$ F $\pm 20\%$	2	
C27,C28	K50-6-I-I6B-5 $\mu$ F	2	
C29,C30	KM-56-H30-0,01 $\mu$ F $\pm 20\%$	2	
C31	K50-6-I-I6B-5 $\mu$ F	I	
C32	K50-6-I-I6B-50 $\mu$ F	I	
C33+C37	KM-56-H90-0,1 $\mu$ F $+80\%$ $-20\%$	5	
C38	K50-6-I-I6B-50 $\mu$ F	I	
C39+C41	KM-56-H90-0,1 $\mu$ F $+80\%$ $-20\%$	3	
C42	KM-56-H30-0,01 $\mu$ F $\pm 20\%$	I	
C43	K50-6-I-IOB-20 $\mu$ F	I	
C44	KM-6-H90-I $\mu$ F-A	I	
C45	KM-56-MI500-270 pF $\pm 20\%$	I	
C46	KM-56-MI500-I000 pF $\pm 20\%$	I	
LI,L2	Indukrionsspulen von HF mit Nachreglern P-20-2 M4x7 0-III-0,5 4.777.050-08	2	
L3,L4	Indukrionsspulen von HF 0-III-0,6 4.777.050-09	2	
Halbleiterdioden			
Д1	2CI33A	I	
Д2	2Д103A	I	
Д3,Д5	КД514А	2	КД514А
Д4*	2D922A	I	2D922B
Д6*	КД514А	I	

I	2	3	4
Д7 *	2Д103А	I kann fehlen	
Д7а *	2Д103А	I kann fehlen	
Р1	Relais РЭС-60 4.569.435-02-01	I	
Transistoren			
T1	2T312B	I	
T2	2T325B	I	
T3+T5	2T363B	3	
T6,T7	2T325A	2	
T8	2T325B	I	
T9	2T363B	I	
T10	2T325B	I	
T11	2T363B	I	
T12, T13	2T203B	2	
Mikroschaltungen			
Mc1	I98HT5A	I	
Mc2	I59HT1B	I	
Mc3	I40УД1B	I	
Y1	Bilanzmodulator 5.081.007	I	

**MODULATOR-VERSTÄRKER-PLATTE 1:100 MHz. ELEMENTENANORDNUNGSPLAN 5.2.82.414.  
Name: yunumena - siodynamop 1:100 Mhz.**

*Plana yavumessa - mordynymopa* 1 : 100 M<sub>g</sub>.

# План размещения элементов 5.282.414





Рис. 13.

Платы, конструкции генераторов  
задачи № 5282.400



## Beilage zur Abb.I4

-I-

## Steuergenerator.Prinzipschaltbild

## I. Umschaltungsplatte von Steuergenerator

Kont. Kreis

Synchr. Ein

Synchr.

FMxO,I

Kont. Kreis

Körper

FM

Kode des I-Bereiches

2. FM

3. Platte von TvtF-Zähler

Kont. Kreis

Synchr. Ein

Eingang

Körper

Vergleichfrequenz

4. Synchronisierungsweg-Frequenzteiler-Platte

Kreis Kontr.

Kode des I-Berei-  
ches

Eingang

Synchr.-Ausgang

Ausgang

5. Platte von Phasendetektor

Kreis Kont.

Synchr. Ein

Synchr.

Körper

Vergleichfrequenz

Ausgang

I4-I5I

Beilage zur Abb.I4  
-2-

6. Platte der FM-Korrektor

Kreis Kontr.

Körper

FM-Eingang

FM

Kode des 2-Bereiches

Befehl

Eingang von PD

Umod.

SS

StF

7. Steuergenerator-Platte

Kreis Kontr.

Körper

Ausgang

Umodul.

SS

Umstimm.

BS

StF

## Stückliste 2.210.008 №3

Pos.	Bezeichnung	St. Anmer- zahlung	
I	2	3	4
III3-IV4	" Gerätekabel-Steckdose CP-50-101Ω	2	
III5-IV7	" Gerätekabel-Steckdose CP-50-102Ω	3	
Y1	" Zahlerplatte von TvTF 5.282.411	I	
Y2	Frequenzteiler-Platte von Synchronisationsweg 5.282.410	I	
Y3	FM-Korrekturplatte 5.282.408	I	
Y4	Phasendetektor-Platte 5.282.409	I	
Y5	Steuergenerator-Platte 5.282.407	I	
<u>Umschaltungsplatte von Steuergenerator</u>			
	<u>5.282.400</u>		
RI	Widerstand ОМЛТ-0,125-3 kOhm ±5%	I	
CI-C6	Kondensator KM-5B-H30-3300 pF ±20%	6	
C9,C10	" KM-5B-H30-3300 pF ±20%	2	
CII	" K50-6-I-10B-50 μF-БИ	I	
CI2-CI4	" KM-5B-H30-3300 pF ±20%		
CI6-C34		44	
C36-C57			
Д1-Д8	Halbleiterdiode 2Д103А	8	

I	2	3	4
HF-Drosseln			
Др1:Др3	ДМ-0,2-25 $\mu$ Н $\pm$ 5% В	3	
Др5:Др8	ДМ-0,2-25 $\mu$ Н $\pm$ 5% В	4	
Др10:Др15	ДМ-2,4-4 $\mu$ Н $\pm$ 10% В	6	
Др16:Др25	ДМ-0,2-25 $\mu$ Н $\pm$ 5% В	10	
Др26:Др31	ДМ-2,4-4 $\mu$ Н $\pm$ 10% В	6	
Р1	Relais Р9С60 4.569.435-02-01	I	
Т1	Transistor 2Т3І2Б	I	
Ш1,Ш2	Steckdose РЛМИ2-(24К,2М,2Н)		
	ГС-П(ІН+ІМ+ІН+20К+ІН+4К+ІМ+ІН)	2	
Мс1:Мс4	Mikroschaltung I49KTIB	4	

STEUERGENERATOR 2.210.008. ELEMENTENANORDNUNGSPLAN.

Генератор задающий 2.210.008. План размещения элементов






Рис. 15.

ABB.15.

UMSCHALTUNGSPLATTE VON STEUER GENERATOR. ELEMENTENANORDNUNGSPLAN 5.282.400

План размещения элементов  
План коммутации генератора Задано 5.282.400.






Рис.15а.  
Abb. 15a.

Рис. 16. Плата счетчика АПГД. Схема электрическая принципиальная 5.282.4433

ABB. 16. ZÄHLER-PLATTE VON TVTF. PRINZIPSCHALTBILD 5.282.4433



5. АПГД-зелимель с переменным коэффициентом деления  
шт.-штырь контрольный

3.

Микросхемы: MC1-MC3-MC4-MC5-MC6-MC8-MC10-MC13-1-MC15-1-MC15-2-MC15-3-MC15-4-MC16-MC17-MC18-MC21-MC22-MC23-MC24-MC25	MC21-MC25
Подключенные выводы: Выход 5	Выход 14
Подключенные выводы: Выход 10	Выход 16
Подключенные выводы: Выход 7	Выход 8

F4-I5I

Beilage zur Abb.I6.

Zähler-Platte von TvTF. Prinzipschaltbild

1. Eingang
2. Vergleichfrequenz
3. Mikroschaltungen

Anschluss an den Kreis A Herausführung 5

4. Kont.            Kreis

Körper  
Synchr.Ein

5. TvTF - Teiler mit veränderlichem Teilungsfaktor

KS - Kontrollstift

## Stückliste 5.282.4II №3

Pos.	Bezeichnung	St. zahl	Anmer- kung
I	2	3	4
Widerstände			
R1, R2	OMJIT-0, I25-6,8 kOhm $\pm 10\%$	2	
R2a	OMJIT-0, I25-47 kOhm $\pm 10\%$	I	
R3, R4	OMJIT-0, I25-560 Ohm $\pm 10\%$	2	
R4a	OMJIT-0, I25-620 Ohm $\pm 10\%$	I	
R5	OMJIT-0, I25-6,8 kOhm $\pm 10\%$	I	
R6, R7	OMJIT-0, I25-560 Ohm $\pm 10\%$	2	
R8+R11	OMJIT-0, I25-6,8 kOhm $\pm 10\%$	4	
R12	OMJIT-0, I25-180 Ohm $\pm 10\%$	I	
R13	OMJIT-0, I25-120 Ohm $\pm 10\%$	I	
R14	OMJIT-0, I25-820 Ohm $\pm 10\%$	I	
R16+R31	OMJIT-0, I25-3,3 kOhm $\pm 10\%$	I6	
Kondensatoren			
C1, C2	KM-56-H90-0,015 $\mu F$ $\frac{+80\%}{-20\%}$	2	
C2a	KM-56-H90-0,15 $\mu F$ $\frac{+80\%}{-20\%}$	I	
C3	KM-56-MI500-820 pF $\pm 5\%$	I	
C4+C8	KM-56-H90-0,047 $\mu F$ $\frac{+80\%}{-20\%}$	5	
C9, C10	KM-56-MI500-5600 pF $\pm 20\%$	2	
C11	KM-56-M47-120 pF $\pm 5\%$	I	
C12+C14	K53-I4-6,3B-22 $\mu F$ $\pm 20\%$ Variant I	3	
C15+C16	KD-I-MI500-18 pF $\pm 10\%$	2	
C17	KM-56-H90-0,015 $\mu F$ $\frac{+80\%}{-20\%}$	I	
C18	KM-56-MI500-390 pF $\pm 5\%$	I	
C18a	KM-56-M47-39 pF $\pm 10\%$	I	

I	2	3	4
C19	KM-56-M47-82 pF ±5%	I	
C22+C37	KM-56-H90-0,015 μF +80% -20%	I6	
<u>Halbleiterdioden</u>			
Д1+Д4	2Д103А	4	
Д5,Д6	2Д510А	2	
<u>Mikroschaltungen</u>			
МсI+Мс4	І33ИЕ2	4	
Мс5	І33ЛА4	I	
Мс6	І33ЛА3	I	
Мс7	І33ИЕ2	I	
Мс8	І33ТВ1	I	
Мс9, Мс10	І33ИЕ2	2	
МсII	І33ЛА4	I	
МсI2	І33ИЕ2	I	
МсI3+МсI5	І33ЛА3	3	
МсI6+Мс20	І33ИЕ2	5	
Мс2I+Мс25	І33ИЕ6	5	
Мс26	І33ЛА3	I	

План размещения элементов. Плата счетчика АПКА 5.282.411.

ZÄHLER-PLATTE VON TUTF. ELEMENTENANORDNUNGSPLAN 5.282.411.





Рис. 16а.  
АББ. 16а



I4-I5I

Beilage zur Abb.I7.

Platte von Frequenzteiler des Synchronisierungswegs

Prinzipschaltbild


1. Eingang
2. Kode des Bereiches
3. Synchronisierungsausgang
4. Ausgang
5. KS - Kontrollstift

## Stückliste 5.282.410 II3


Pos.	B e n e n n u n g	St. zahl	Anmerkung 4
I	2	3	
Widerstände			
R1,R2	OMJT-0,I25-220 Ohm <u>+10%</u>	2	
R3,R4	OMJT-0,I25-2,2 kOhm <u>+10%</u>	2	
R5...R10	OMJT-0,I25-6,8 kOhm <u>+10%</u>	6	
RII	OMJT-0,I25-470 Ohm <u>+10%</u>	I	
RI3	OMJT-0,I25-150 Ohm <u>+10%</u>	I	
RI4	OMJT-0,I25-6,8 kOhm <u>+10%</u>	I	
RI5	OMJT-0,I25-470 Ohm <u>+10%</u>	I	
RI6	OMJT-0,I25-33 Ohm <u>+10%</u>	I	
RI7	OMJT-0,I25-150 Ohm <u>+10%</u>	I	
RI8	OMJT-0,I25-2,2 kOhm <u>+10%</u>	I	
RI9 *	OMJT-0,I25-300 Ohm <u>+10%</u>	I	470 Ohm
R20	OMJT-0,I25-270 Ohm <u>+10%</u>	I	
R21	OMJT-0,I25-100 Ohm <u>+10%</u>	I	
R22	OMJT-0,I25-1,5 kOhm <u>+10%</u>	I	
R23...R25	OMJT-0,I25-470 Ohm <u>+10%</u>	3	
R26	OMJT-0,I25-13 kOhm <u>+10%</u>	I	
R27	OMJT-0,I25-4,7 kOhm <u>+10%</u>	I	
R28	OMJT-0,I25-1,0 kOhm <u>+10%</u>	I	
R29	OMJT-0,I25-27 Ohm <u>+10%</u>	I	
R30	OMJT-0,I25-2,2 kOhm <u>+10%</u>	I	

I	2	3	4
R31, R32	ОМЛТ-0, I25-100 Ohm $\pm 10\%$	2	
R33	ОМЛТ-0, I25-2,2 kOhm $\pm 10\%$	I	
R34	ОМЛТ-0, I25-2,2 kOhm $\pm 10\%$	I	
R35	ОМЛТ-0, I25-470 Ohm $\pm 10\%$	I	
	Kondensatoren		
C1	КМ-56-Н90-0,015 $\mu F \frac{+80}{-20}\%$	I	
C2	КМ-56-М47-120 pF $\pm 10\%$	I	
C3	КД-1-М47-3,3 pF $\pm 0,4$ pF-3	I	
C4	КМ-56-Н30-6800 pF $\pm 20\%$	I	
C6	КМ-56-Н30-6800 pF $\pm 20\%$	I	
C7, C8	КМ-56-М47-120 pF $\pm 10\%$	2	
C9	КМ-56-Н30-6800 pF $\pm 20\%$	I	
Д1...Д16	Halbleiterdioden 2Д104А	I6	
	Transistoren		
T1, T2	2T371A	2	
T3, T4	2T326Б	2	
	Mikroschaltungen		
Mc1	І30ЛР3	I	
Mc2	І30ЛР3	I	
Mc3	І49КТ1В	I	
Mc4	І93ИЕ2	I	
Mc5	І49КТ1В	I	
Mc6	І30ТМ2	I	
Mc7	І30ТМ2	I	
Mc8	І30ТМ2	I	
Mc9	І33ЛА3	I	
Mc10	І30ТМ2	I	

PLATTE VON FREQUENZ TEILER DES SYNCHRONISIERUNGSWEGS. ELEMENTENANORDNUNGSPLAN 3.282.410.  
Плата делителя частоты тракта синхронизации.  
Лист размещения элементов 5. 282. 410



PUC.18  
ABB.18.



ком.160÷256 49  
50

4  
57

Вх.4М

8  
шн-штырь контролыиù

Рис.19. Плата коррекции ЧМ  
Схема электрическая принципиальная 5282.40833  
ABB.19. PLATTE VON FM-KORREKTUR. PRINZIPSCHALTSCH. 5.282.408.33

I4-I5I

Beilage zur Abb.I9.

Platte von FM-Korrektur. Prinzipschaltbild

1. Befehl
2. PD-Eingang
3. FM  
Kode des Bereiches
4. FM-Eingang
5. Umstimmung
6. BS
7. Umodul
8. KS - Kontrollstift
9. SS
10. StF

F4-I5I


-7I-

## Stückliste 5.282.408 II3

Pos.	B e n e n n u n g	St. zahl	Anmerkung
I	2	3	4
Widerstände			
R1	OMJT-0, I25-27 kOhm <sub>±</sub> 10%	I	
R2	CΠ5-I6BA-0,25Bτ -I0 kOhm <sub>±</sub> 10%	I	
R3	OMJT-0, I25-I kOhm <sub>±</sub> 10%	I	
R4	CΠ5-I6BA-0,25Bτ -I0 kOhm <sub>±</sub> 10%	I	
R5*	OMJT-0, I25-3 MOhm <sub>±</sub> 10%	I	5, I MOhm
R6	OMJT-0, I25-I0 kOhm <sub>±</sub> 10%	I	
R7-R10	OMJT-0, I25-4,7 kOhm <sub>±</sub> 10%	4	
RII	OMJT-0, I25-I0 kOhm <sub>±</sub> 10%	I	
RI2	OMJT-0, I25-39 kOhm <sub>±</sub> 10%	I	
RI3, RI4	CΠ5-I6BA-0,25Bτ -I0 kOhm <sub>±</sub> 10%	2	
RI5, RI6	OMJT-0, I25-I8 kOhm <sub>±</sub> 10%	2	
RI7	OMJT-0, I25-820 Ohm <sub>±</sub> 10%	I	
RI8	C2-I0-0, I25-4,75 kOhm <sub>±</sub> 1%	I	
RI9	C2-I0-0, I25-2,26 kOhm <sub>±</sub> 1%	I	
R20	C2-I0-0, I25-898 Ohm <sub>±</sub> 1%	I	
R21	CΠ5-I6BA-0,25Bτ -I kOhm <sub>±</sub> 5%	I	
R22	C2-I0-0, I25-200 Ohm <sub>±</sub> 1%	I	
R23, R24	C2-I0-0, I25-I,54 kOhm <sub>±</sub> 1%	2	
R25, R26	C2-I0-0, I25-2 kOhm <sub>±</sub> 1%	2	
R27, R28	C2-I0-0, I25-3,6I kOhm <sub>±</sub> 1%	2	
R29	OMJT-0, I25-33 kOhm <sub>±</sub> 10%	I	
R30-R32	CΠ5-I6BA-0,25Bτ -4,7 kOhm <sub>±</sub> 10%	3	
R33	OMJT-0, I25-5,I kOhm <sub>±</sub> 5%	I	
R34	OMJT-0, I25-270 Ohm <sub>±</sub> 10%	I	

I	2	3	4
R35	ОМЛТ-0, I25-4,7 kOhm $\pm 10\%$	I	
R36, R37	СП5-І6ВА-0,25Вт -4,7 kOhm $\pm 10\%$	2	
R38-R40	ОМЛТ-0, I25-1 kOhm $\pm 10\%$	3	
R41, R42	ОМЛТ-0, I25-2,7 kOhm $\pm 10\%$	2	
R43	ОМЛТ-0, I25-5,1 kOhm $\pm 5\%$	I	
R44, R45	ОМЛТ-0, I25-2,7 kOhm $\pm 10\%$	2	
Кondensatoren			
C1	KM-56-М1500-820 pF $\pm 20\%$	I	
C2, C3	K50-6-І-І6В-20 $\mu$ F-БИ	2	
C4	K50-6-ІІ-І6В-50 $\mu$ F-БИ-Нп	I	
C5, C6	K50-6-І-І6В-30 $\mu$ F-БИ	2	
C7	K50-6-І-І6В-20 $\mu$ F-БИ	I	
C8, C9	K50-6-І-І6В-30 $\mu$ F-БИ	2	
Д1-Д8	Halbleiterdiode 2Д103А	8	
P1	Relais Р9С60 4.569.435-02-01	I	
P2-P6	Relais Р9С60 4.569.435-07-01	5	
T1-T3	Transistor 2T208Д	3	
Mikroschaltungen			
Mc1	153УД2	I	
Mc2	149KT1B	I	


## План разрешения элементов плана



ШК - штырь контрольный

KS-KONTROLLSTIFT

ABB.20



F4-I5I

Beilage zur Abb.2I.

Phasendetektor-Platte. Prinzipschaltbild

1. Vergleichfrequenz
2. Synchr.Ein.
3. Synchr.
4. Ausgang

I	2	3	4
<u>Widerstände</u>			
R1	OMIT-0, I25-I, 2 kOhm $\pm 10\%$	I	
R2	OMIT-0, I25-I, 0 kOhm $\pm 10\%$	I	
R3, R4	OMIT-0, I25-I, 8 kOhm $\pm 10\%$	2	
R5	OMIT-0, I25-I, 5 kOhm $\pm 10\%$	I	
R6	OMIT-0, I25-I, 8 kOhm $\pm 10\%$	I	
R7	OMIT-0, I25-68 kOhm $\pm 10\%$	I	
R8	OMIT-0, I25-I, 5 kOhm $\pm 10\%$	I	
R9	OMIT-0, I25-I, 8 kOhm $\pm 10\%$	I	
R10	OMIT-0, I25-I kOhm $\pm 10\%$	I	
R11	OMIT-0, I25-22 kOhm $\pm 10\%$	I	
R12	OMIT-0, I25-I2 kOhm $\pm 10\%$	I	
R13	OMIT-0, I25-470 Ohm $\pm 10\%$	I	
R15+R18	OMIT-0, I25-6,8 kOhm $\pm 10\%$	4	
R20	OMIT-0, I25-22 kOhm $\pm 10\%$	I	
R21	OMIT-0, I25-I, 2 MOhm $\pm 10\%$	I	
R22	OMIT-0, I25-75 Ohm $\pm 10\%$	I	
R23	OMIT-0, I25-I, 8 MOhm $\pm 10\%$	I	
R24	OMIT-0, 25-I, 8 kOhm $\pm 10\%$	I	
R25, R26	OMIT-0, I25-6,8 kOhm $\pm 10\%$	2	
R27	OMIT-0, 25-I, 1 kOhm $\pm 10\%$	I	
R28, R29	OMIT-0, 25-100 Ohm $\pm 10\%$	2	
R31	OMIT-0, I25-3,3 kOhm $\pm 10\%$	I	
R32	OMIT-0, I25-620 Ohm $\pm 10\%$	I	
R32a	OMIT-0, I25-4,7 kOhm $\pm 10\%$	I	
R33	OMIT-0, I25-6,8 kOhm $\pm 10\%$	I	

I	2	3	4
R34	ОМЛТ-0, I25-1,8 kOhm $\pm 10\%$	I	
R35	ОМЛТ-0, I25-I20 kOhm $\pm 10\%$	I	
R36	ОМЛТ-0, 25-5, I MOhm $\pm 10\%$	I	
<u>Kondensatoren</u>			
C1	KM-56-MI500-820 pF $\pm 5\%$	I	
C2	K50-6-I-I6B-30 $\mu$ F	I	
C3	KM-56-M47-I20 pF $\pm 5\%$	I	
C4	K50-6-I-I6B-30 $\mu$ F	I	
C5	KM-56-MI500-820 pF $\pm 5\%$	I	
C6	KM-56-MI500-820 pF $\pm 5\%$	I	
C7	KM-56-MI500-820 pF $\pm 5\%$	I	
C8, C9	KM-56-H90-0,047 $\mu$ F $\frac{+80\%}{-20\%}$	2	
C10, C11	K50-6-I-I6B-100 $\mu$ F	2	
C13	KM-56-H90-0,047 $\mu$ F $\frac{+80\%}{-20\%}$	I	
C14	KM-56-H30-0,01 $\mu$ F $\pm 20\%$	I	
C15, C16	K50-6-I-I6B-50 $\mu$ F	2	
C17-C20	KM-56-H90-0,047 $\mu$ F $\frac{+80\%}{-20\%}$	4	
C21, C22	KM-56-MI500-5600 pF $\pm 20\%$	2	
<u>Halbleiterdioden</u>			
Д1-Д4	2Д510А	4	
Д5	2Д103А	I	
Др1-Др4	Ночфrequenzdrossel ДМ-0, I-I100 $\mu$ H $\pm 5\%$ В	4	
Др5	Ночфrequenzdrossel ДМ-0, 2-25 $\mu$ H $\pm 5\%$ В	I	
<u>Mikroschaltungen</u>			
Мс1	I59HT1В	I	
Мс2-Мс4	I40УД1В	3	

	I	2	3	4
PI	Relais P9C64B 4.569.726-01		I	
	<u>Transistoren</u>			
TI,T2	2T208M		2	
T3	2N301A		I	
T4	2T312B		I	

Планка детектора фазового PHASENDETEKTOR-PLATTE.  
План размещения элементов ELEMENTENANORDNUNGSPLAN 5.282.409.





Рис.22.  
ABB.22



\* ШГ-ЧПЧЫРЬ КОНТРОЛЬНЫИ  
ПОЭДБИРАЮТ ПРИ РЕГУЛЮРВАНИИ

Рис. 23. Пластика генератора Задорожного

Схема электрическая принципиальная 5.282.407.93  
ABB-23. STEUERGENERATOR-PLATTE. PRINZIPSCHALTBILD 5.282.407.93.

F4-I5I

Beilage zur Abb.23.

Steuergenerator-Platte. Prinzipschaltbild

1. SS
2. Umodul.
3. StF
4. Umstimmung
5. Generator
6. BS
7. Ausgang
8. KS - Kontrollstift

\*Bei Regelung wählen

## "Stückliste 5.282.407 №3

Pos.	Benennung	St. zahl	Anmer- kung
Widerstände			
R1	OMJIT-0, I25-360 Ohm $\pm$ 5%	I	
R2	OMJIT-0, I25-7,5 kOhm $\pm$ 5%	I	
R3	OMJIT-0, I25-82 kOhm $\pm$ 10%	I	
R4	OMJIT-0, I25-390 Ohm $\pm$ 10%	I	
R5	OMJIT-0, I25-4,7 kOhm $\pm$ 10%	I	
R6	OMJIT-0, I25-560 Ohm $\pm$ 10%	I	
R7	OMJIT-0, I25-1,5 kOhm $\pm$ 10%	I	
R8	OMJIT-0, I25-2,2 kOhm $\pm$ 10%	I	
R9*	OMJIT-0, I25-470 Ohm $\pm$ 10%	I	220 Ohm kann feh- len
R10	CΠ5-I6BA-0,25Br-I kOhm $\pm$ 10%	I	
R11	OMJIT-0, I25-1 kOhm $\pm$ 10%	I	
R12+R17	OMJIT-0, I25-200 Ohm $\pm$ 5%	6	
R18+R20	OMJIT-0, I25-5I Ohm $\pm$ 5%	3	
R21, R22	OMJIT-0, I25-30 Ohm $\pm$ 5%	2	
R23	OMJIT-0, I25-5I Ohm $\pm$ 5%	I	
R24, R25	OMJIT-0, I25-24 Ohm $\pm$ 5%	2	
R26	OMJIT-0, I25-1 kOhm $\pm$ 10%	I	
R27	OMJIT-0, I25-200 Ohm $\pm$ 5%	I	
R28	OMJIT-0, I25-200 Ohm $\pm$ 5%	I	
R29	OMJIT-0, I25-12 kOhm $\pm$ 10%	I	
R30	OMJIT-0, I25-20 kOhm $\pm$ 5%	I	
R31, R32	CΠ5-I6BA-0,25Br-4,7 kOhm $\pm$ 10%	2	
R33	OMJIT-0, I25-20 kOhm $\pm$ 5%	I	

I	2	3	4
R34 *	OMLT-0, I25-12 kOhm $\pm 10\%$	I	7,5 kOhm $\pm 5\%$
R35	OMLT-0, I25-4,7 kOhm $\pm 10\%$	I	
R36, R37	OMLT-0, I25-18 kOhm $\pm 10\%$	2	
R38	OMLT-0, I25-4,7 kOhm $\pm 10\%$	I	
R39	OMLT-0, I25-680 Ohm $\pm 10\%$	I	
R40, R41	OMLT-0, I25-20 Ohm $\pm 5\%$	2	
R42	OMLT-0, I25-680 Ohm $\pm 10\%$	I	
R43	OMLT-0, I25-150 Ohm $\pm 10\%$	I	
R44	OMLT-0, I25-18 kOhm $\pm 10\%$	I	
R45	OMLT-0, I25-4,7 kOhm $\pm 10\%$	I	
R46	OMLT-0, I25-680 Ohm $\pm 10\%$	I	
R47	OMLT-0, I25-4,7 kOhm $\pm 10\%$	I	
R48	OMLT-0, I25-18 kOhm $\pm 10\%$	I	
R49	OMLT-0, I25-33 Ohm $\pm 10\%$	I	
R50	OMLT-0, I25-680 Ohm $\pm 10\%$	I	
R51	OMLT-0, I25-33 Ohm $\pm 10\%$	I	
R52, R53	OMLT-0, I25-150 Ohm $\pm 10\%$	2	
R54 *, R55 *	OMLT-0, I25-12 kOhm $\pm 10\%$	2	7,5kOhm+5% 2,2kOhm+10%
Kondensatoren			
C1	K50-6-I-I6B-100 $\mu$ F-EU	I	
C2	K50-6-I-I6B-20 $\mu$ F-EU	I	
C3	K50-6-I-I6B-100 $\mu$ F-EU	I	
C4	K50-6-I-I6B-20 $\mu$ F-EU	I	
C5	KM-56-M47-47 pF $\pm 20\%$	I	
C6; CII	KM-56-H30-0,01 $\mu$ F $\frac{+50}{-20}\%$	6	

I	2	3	4
CI2	K50-6-I-16B-20 $\mu\text{F}$ -БИ	I	
CI3, CI4	KM-56-MI500-I1000 pF $\pm$ 20%	2	
CI5, CI6	KM-56-H30-0,01 $\mu\text{F}$ $^{+50\%}_{-20\%}$	2	
CI7, CI8	KД-I-MI500-22 pF $\pm$ 10%	2	
CI9, C20	KT-I-M47-I2 pF $\pm$ 5%-3	2	
C21	K50-6-I-16B-10 $\mu\text{F}$ -БИ-НП	I	
C22*	KM-5B-M47-39 pF $\pm$ 10%	I	22pF; 27pF; 47pF
C23, C24	KM-5B-H90-0,015 $\mu\text{F}$ $^{+80\%}_{-20\%}$	2	
C25*	KM-5B-M47-I100 pF $\pm$ 10%	I	KM-5B-MI500-220pF KM-5B-M47-47 pF 82 pF, 120 pF
C26	KM-56-H30-0,01 $\mu\text{F}$ $^{+50\%}_{-20\%}$	I	
C27, C28	KM-5B-H90-0,068 $\mu\text{F}$ $^{+80\%}_{-20\%}$	2	
C29: C31	KM-56-H30-0,01 $\mu\text{F}$ $^{+50\%}_{-20\%}$	3	
C32	KM-56-MI500-680 pF $\pm$ 20%	I	
C33	KM-56-H30-0,01 $\mu\text{F}$ $^{+50\%}_{-20\%}$	I	
C34	KM-56-MI500-680 pF $\pm$ 20%	I	
C35	KM-56-H30-0,01 $\mu\text{F}$ $^{+50\%}_{-20\%}$	I	
C36	KД-I-MI500-22 pF $\pm$ 10%	I	
C37: C39	KM-56-H30-0,01 $\mu\text{F}$ $^{+50\%}_{-20\%}$	3	
C40	KД-I-MI500-22 pF $\pm$ 10%	I	
C41, C42	KM-56-M47-33 pF $\pm$ 20%	2	
C43, C44	KM-56-H30-0,01 $\mu\text{F}$ $^{+50\%}_{-20\%}$	2	

I	2	3	4
Д1	Halbleiterdiode 2Д510А	I	
Д2+Д13	" КВ109Б	12	
Д14,Д15	" 2А510А	2	
Др1+Др10	HF-Drossel ДМ-1,2-5 $\mu$ Н±10% В	10	
L1	Induktionsspule 5.764.012-04	I	
L2	" 5.764.012-05	I	
L3	" 7.767.018-01	I	
L4	" 7.767.018	I	
Transistoren			
T1	2П307Г	I	
T2	2Т208Д	I	
T3	2Т312Б	I	
T4+T11	2Т382А	8	

STEUERGENERATOR-PLATTE. ELEMENTENANORDNUNGSPLAN 5.282.407 93.

Плата генератора задающего.

План размещения элементов 5.282.407 93.





Рис. 24.  
ABB. 24.

ШК - штырь контрольный.

\*Подбирают при регулировании.

KS - KONTROLLSTIFT

\* BEI REGELUNG WÄHLEN




Рис. 25. Блок питания. Схема электрическая принципиальная 2087.027.93

Abb. 25. NETZTEIL. PRINZIPSCHALTBL. 2087.027.93

F4-I5I

Beilage zur Abb.25

Netzteil. Prinzipschalbild

1. Kont. Kreis

2. Netz

3. Kont. Kreis  
Körper

4. Platte

5. Platte

6. Kreis Kont.

7. C4\*, C5\*, C6\* können fehlen

## Stückliste 2.087.027 №3

Pos.	B e n e n n u n g	St. zahl	Anmer- kung
I	2	3	4
Widerstände			
R31	C5-І6В-ІВт 0,1 Ohm $\pm 5\%$	I	
R32, R33	C5-І6В-ІВт 0,22 Ohm $\pm 5\%$	2	
CI9+CI2I	KM-56-Н90-0,068 $\mu$ F $^{+50\%}_{-20\%}$	3	
BI	Tumbler T3	I	
Д15+Д18	Halbleiterdiode 2Д202В	4	
ИП1	Zeitzähler 3СВ-2,5-І2,6	I	
КЛ1	Kontaktklemme 23К2М-К 4.835.00І-ІІ	I	
Пр1, Пр2	Schmelzeinsatz ВП2В-ІВ I,0A 250V	2	
TI6+TI9	Transistor 2T803	4	
Tp1	Transformator ШЛ20x25 4.705.04І	I	
Ш1	Steckdose ПII0-7	I	
Ш2	Gabel 3.645.305	I	
Ш3	Gabel ПII0-7	I	
<u>Platte 5.282.228</u>			
Д1...Д4	Halbleiterdioden 2Д2І2А	4	
Kondensatoren			
CI...C3	K50-29-І6В-2200 $\mu$ F	3	
C4, C5	K50-29-25В-2200 $\mu$ F	2	
C6	K50-29-І6В-2200 $\mu$ F	I	

I

2

3

4

Platte 5.282.227

## Widerstände

RI	OMJIT-0,25-I,3 kOhm $\pm 5\%$	I
R2,R3	OMJIT-0,5-2,7 kOhm $\pm 10\%$	2
R4	OMJIT-0,I25-270 Ohm $\pm 10\%$	I
R5,R6	OMJIT-0,I25-560 Ohm $\pm 10\%$	2
R7	OMJIT-0,I25-9,I kOhm $\pm 5\%$	I
R8,R9	OMJIT-0,I25-18 kOhm $\pm 10\%$	2
R10	OMJIT-0,I25-110 Ohm $\pm 5\%$	I
RII	OMJIT-0,I25-750 Ohm $\pm 5\%$	I
RI2	OMJIT-0,I25-120 Ohm $\pm 5\%$	I
RI3	OMJIT-0,25-I,5 kOhm $\pm 10\%$	I
RI4	OMJIT-0,I25-120 Ohm $\pm 5\%$	I
RI5	OMJIT-0,25-I,5 kOhm $\pm 10\%$	I
RI6	OMJIT-0,I25-180 Ohm $\pm 5\%$	I
RI7,RI8	OMJIT-0,I25-360 Ohm $\pm 5\%$	2
RI9	OMJIT-0,I25-300 Ohm $\pm 5\%$	I
R20,R21	OMJIT-0,I25-I,8 kOhm $\pm 10\%$	2
R22	C2-I0-0,25-562 Ohm $\pm 1\%$	I
R23	CII5-I4-IB $\tau$ -680 Ohm $\pm 10\%$	I
R24	C2-I0-0,25-I kOhm $\pm 1\%$	I
R25	C2-I0-0,25-562 Ohm $\pm 1\%$	I
R26	CII5-I4-IB $\tau$ -680 Ohm $\pm 10\%$	I
R27	C2-I0-0,25-2 kOhm $\pm 1\%$	I
R28	C2-I0-0,25-562 Ohm $\pm 1\%$	I
R29	CII5-I4-IB $\tau$ -680 Ohm $\pm 10\%$	I

I	2	3	4
R30	C2-І0-0,25-2 kOhm $\pm 1\%$	I	
CI...C3	Kondensatoren KM-56-H90-0,047 $\mu$ F $\pm 20\%$	3	
C4*	KM-56-H90-0,015 $\mu$ F $\pm 20\%$	I	kann fehlen
C5*, C6*	KM-56-H90-0,047 $\mu$ F $\pm 20\%$	2	können fehlen
C7; C9	KM-56-H90-0,047 $\mu$ F $\pm 20\%$	3	
CI0...CI2	K53-І4-6,3B-4,7 $\mu$ F $\pm 20\%$ Variant I	3	
CI3	K53-І4-І0B-6,8 $\mu$ F $\pm 20\%$ Variant I	I	
CI4, CI5	K53-І4-І6B-4,7 $\mu$ F $\pm 20\%$ Variant I	2	
CI6...CI8	KM-56-H90-0,047 $\mu$ F $\pm 20\%$	3	
Д1...Д8	Halbleiterdioden 2Д2І2А	8	
Д9...Д11	2С1І19А	3	
Д12	2С133А	I	
Д13, Д14	Д8І8Д	2	
	Transistoren		
Т1...Т3	2Т203А	3	
Т4...Т6	2Т608Б	3	
Т7...Т15	2Т3І2Б	9	
Пр3	Schmelzeinsatz ВП2Б-ІВ 5,0A 250V	I	
Пр4, Пр5	Schmelzeinsatz ВП2Б-ІВ 1,0A 250V	2	
Пр6	Schmelzeinsatz ВП2Б-ІВ 2,0A 250V	I	

NETZTEIL. ELEMENTENANORDNUNGSPLAN AN DER PLATTE 5.282.227.

Блок питания  
План размещения элементов платы 5.282.227




Рис. 26.  
A88.26.

NETZTEIL 2.087.027. ELEMENTENANORDNUNGSPLAN.

Блок питания 2.087.027. План размещения элементов





Рис. 26а.  
ABB. 26a.

NETZTEIL. ELEMENTENANORDNUNGSPLAN 5.282.228

Блок питания

План размещения элементов пластины 5.282.228



$P_{UC} = 265$ .  
Abb. 265.




Рис.27. Генератор кварцевый. Схема электрическая принципиальная  
\* Подбирается при регулировке  
3.261.002 Э3

ABB.27. QUARZGENERATOR. PRINZIPSCHALTBILD 3.261.002 Э3.

F4-I5I

Beilage zur Abb.27.

Quarzgenerator. Prinzipschaltbild

I. Quarzgenerator

2. \*Bei Regelung wählen

## Stückliste 3.26I.002 №3

Pos.	B e n e n n u n g	St. zahl	Anmer- kung
Platte 5.282.404			
Kondensatoren			
C1*	KД-I-MI500-47 pF $\pm 10\%$ -3	I	27, 33, 39 pF 56pF, 68pF
C2	KT4-2I6-3/I5 pF-B	I	
C3, C4	KM-56-M47-330 pF $\pm 10\%$	2	
C5	KM-56-MI500-680 pF $\pm 10\%$	I	
C6	KM-56-MI500-330 pF $\pm 10\%$	I	
C7, C8	KM-56-H90-0,047 $\mu$ F $\frac{+80\%}{-20\%}$	2	
LI*	HF-Drossel ДМ-I, 2-6 $\mu$ H $\pm 0,4$ -B	I	ДМ-2, 4-3 $\mu$ H $\pm 10\%$ ДМ-0, 6-8 $\mu$ H $\pm 10\%$
L2	" ДМ-0, I-100 $\mu$ H $\pm 5\%$ -B	I	
Widerstände			
R1	OMJIT-0, I25-9, I kOhm $\pm 5\%$	I	
R2	OMJIT-0, I25-2, 7 kOhm $\pm 10\%$	I	
R3	OMJIT-0, I25-470 Ohm $\pm 10\%$	I	
R4	OMJIT-0, I25-470 Ohm $\pm 10\%$	I	
R5	OMJIT-0, I25-27 kOhm $\pm 10\%$	I	
R6	OMJIT-0, I25-5, 6 kOhm $\pm 10\%$	I	
R7	OMJIT-0, I25-1, 5 kOhm $\pm 10\%$	I	
R8	OMJIT-0, I25-330 Ohm $\pm 10\%$	I	
R9	OMJIT-0, I25-6, 8 kOhm $\pm 10\%$	I	
R10*	OMJIT-0, I25-2, 2 kOhm $\pm 10\%$	I	
RII	OMJIT-0, I25-10 kOhm $\pm 10\%$	I	
RI2, RI3	OMJIT-0, I25-470 Ohm $\pm 10\%$	2	
RI4	OMJIT-0, I25-100 Ohm $\pm 10\%$	I	

I

2

3

4

## Widerstände

RI5, RI6\*      OMMT-0, I25-470 Ohm  $\pm 10\%$       2 Bei Regelung  
wählen, kann fehlen

II1              Resonator

PF-0,5-I5F9-I0000 kHz-M3-Y

I

TI...T4           Transistoren 2T3I6B

4

III, III2        Gerätesteckdose CP-50-II2Φ

2

ELEMENTENANORDNUNGSPLAN DES QUARZGENERATORS 3.261.002.  
Нач. размещения элементов  
генератора кварцевого 3.261.002.




Рис. 28.  
ABB. 28

Плата печатная 5.282.451




Рис.29. Аттенюатор. Схема электрическая принципиальная 2.243.033.93

ABB.29. DÄMPFUNGSSCHIEB . PRINZIPSCHALTBLD 2.243.033

I4-I5I

Beilage zur Abb.29.

Dämpfungsglied. Prinzipschaltbild

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| I. <u>Kont.</u>   | <u>Kreis</u>     |
|                   | Körper<br>lokale |
| 2. Druckplatte    |                  |
| 3. Dämpfungsglied |                  |


- |   |              |                     |
|---|--------------|---------------------|
| <u>Adresse</u>  | <u>Kont.</u> | <u>Kreis</u>        |
|   |              | U <sub>Speise</sub> |
| 4. Herausführungen 7 Mc1+Mc5, I4 Mc6+Mc8 mit -5 V verbinden |              |                     |

## Stückliste 2.243.033 №3

Pos.	Bezeichnung	St. Anmer-zahl kung
VI	" Dämpfungsglied 2.243.031-03	I
III	Steckdose РН15-15ГВ	I
II	Druckplatte 5.282.45I	
Д1-Д12	Halbleiterdiode 2Д104А	I2
III	Steckdose РЛМ12-(24К,2М,4Н) РС-П(ИН+ИМ+ИН+20К+ИН+4К+ИМ+ИН)	I
Мс1-Мс5	Mikroschaltung И36ЛА3	5
Мс6-Мс8	" И49КТ1В	3
RI-RIO	Widerstand ОМЛТ-0, I25-1к Ohm ±10%	10

DÄMPFUNGSCHEIBENANORDNUNGSPLAN AN DER PLATTE 5.282.451.

Anmerkung. Plan passender Elemente ha name 5.282.451.



PUC.30  
ABB.30





Рис. 31. Амплонатор. Схема электрическая принципиальная

Beilage zur Abb.3I

Dämpfungsglied. Prinzipschaltbild

1. Emitt.
2. Abb.I
3. Abb.2  
    übrige sieh Abb.I
4. Abb.3  
    übrige sieh Abb.I (S.Tabelle)

5. Kont.     Kreis

6.                 Sektion der Abschwächung

    Bezeichnung

    Abb.             Abschwäch.

7. I. Alle Sektionen der Abschwächung sind auf die Signal-Abschwächung eingeschaltet.
2. Pegel "0" entspricht dem Steuergleichstrom von 45 mA bis 60 mA.
3. Pegel "I" entspricht dem Steuergleichstrom höchstens 3 mA.
4. Wert der Steuerspannung muss  $(7,5 \pm 1,5)$  V betragen  
Ansprechspannung für Herkonen muss höchstens 6 V sein.
8. Abb.4
9. Abb.5  
    übrige sieh Abb.4 (S, Tabelle)

Г4-І5І

-І00-

## Стückliste 2.243.03І П33

Pos. Bez.	Benennung	St. zur Erfüllung An-	mer kung
		2.243.03І П33	
I	2	3	4
В1•В20	Herkon MKA-І050І	20	
Д1•Д10	Diode 2Д103А	10	
III	Kabelgabel CP-50-ІІІФ	I	
ІІ2	Steckdose 3.647.040	I	
ІІ3	Gabel РІІ5-І5ІІВ	I	
ЕМ1•ЕМ5	Elektromagnet 3.254.006	5	
ЕІ	Abschwächungszelle		
<u>Widerstände</u>			
R1	C2-І0-0,25-І02 Ohm ±0,5%-B	I	
R2	C2-І0-0,25-І02 Ohm ±0,5%-B	I	
R3	C2-І0-0,5-2,49 kOhm ±0,5%-B	I	
R4	C2-І0-0,25-І020hm ±0,5%-B	I	
R5	C2-І0-0,25-І02 Ohm ±0,5%-B	I	
Е2	Abschwächungszelle		
<u>Widerstände</u>			
R1	C2-І0-0,25-96,5 Ohm ±0,5%-B	I	
R2	C2-І0-0,25-71,5 Ohm ±0,5%-B	I	
R3	C2-І0-0,25-96,5 Ohm ±0,5%-B	I	
Е3	Abschwächungszelle		
<u>Widerstände</u>			
R1	C2-І0-0,25-І78 Ohm ±0,5%-B	I	
R2	C2-І0-0,25-30,5 Ohm ±0,5%-B	I	
R3	C2-І0-0,25-І78 Ohm ±0,5%-B	I	

	I	2	3	4
34	Abschwächungszelle			
	Widerstände			
R1	C2-I0-0,25-6I,2 Ohm $\pm 0,5\%-B$		I	
R2	C2-I0-0,25-249 Ohm $\pm 0,5\%-B$		I	
R3	C2-I0-0,25-6I,2 Ohm $\pm 0,5\%-B$		I	
35	Abschwächungszelle			
	Widerstände			
R1	C2-I0-0,25-I02 Ohm $\pm 0,5\%-B$		I	
R2	C2-I0-0,25-I02 Ohm $\pm 0,5\%-B$		I	
R3	C2-I0-0,5-2,49 kOhm $\pm 0,5\%-B$		I	
R4	C2-I0-0,25-I02 Ohm $\pm 0,5\%-B$		I	
R5	C2-I0-0,25-I02 Ohm $\pm 0,5\%-B$		I	




Рис.32. Модулятор балансный  
Схема электрическая принципиальная № 5.081.007.93  
ABB.32. BILANZMODULATOR . PRINZIPSCHALTBL. 5.081.007.93

## Stückliste 5.08I.007 II3

Pos.	Benennung	St. zahl	Anmerkung
<u>Widerstände</u>			
R1	220 Ohm $\pm 2\%$	I	
R2	4 kOhm $\pm 2\%$	I	
R3	200 Ohm $\pm 2\%$	I	
R4	2 kOhm $\pm 2\%$	I	
R5	220 Ohm $\pm 2\%$	I	
R6	5I Ohm $\pm 10\%$	I	
R7, R8	200 Ohm $\pm 2\%$	2	
R9	4,3 kOhm $\pm 10\%$	I	
R10	I kOhm $\pm 10\%$	I	
R11-R14	200 Ohm $\pm 2\%$	4	
R15	220 Ohm $\pm 10\%$	I	
R16	200 Ohm $\pm 2\%$	I	
R17	220 Ohm $\pm 10\%$	I	
R18	4 kOhm $\pm 2\%$	I	
R19	2 kOhm $\pm 2\%$	I	
<u>Kondensatoren</u>			
C1	K10-42-M47-10 pF $\pm 10\%-I$	I	Ersatz auf K10-9-M47-10pF $\pm 10\% -I$
C2, C3	K10-I7-IB-H90-0,01μF-B-2	2	Ersatz auf K10-9-H90-0,01μF $\pm 80\%-6$
C4	K10-I7-IB-M47-36 pF $\pm 10\%-I$	I	Ersatz auf K10-9-MI500-36pF $\pm 20\%-I$
C5	K10-42-M47-10 pF $\pm 10\%-I$	I	Ersatz auf K10-9-M47-10pF $\pm 10\% -I$
DI	Diode 2Д907B-I	I	
T1-T4	Transistoren 2T354B-2	4	
McI-McII	Transistor-Montage 2TC398A-I	II	

Модулятор балансный  
План размещения элементов 5.081.007.




Рис. 33  
А.В.33.