

# **Паяльная станция 936/937D**

## **Руководство пользователя**

Пожалуйста, перед использованием паяльной станцией внимательно прочитайте руководство и сохраните его.

## **Комплектность**

Пожалуйста, при покупке проверьте комплектность паяльной станции 936, согласно приведенного ниже перечня:

Рабочая станция 1шт

Паяльник 1шт

Держатель паяльника (с губкой для чистки жала) 1 шт

Руководство пользователя 1шт

## **Внимание**

Если станция включена температура паяльника от 200° С до 480° С. Во избежании воспламенения соблюдайте следующие требования:

Не дотрагивайтесь до металлических частей рядом с жалом.

Не пайте рядом с деревянными деталями

Отключите питание и перед тем как убрать станцию, дождитесь, когда паяльник остынет до комнатной температуры.

Во избежание повреждения станции и обеспечения безопасных условий эксплуатации соблюдайте следующие требования:

Используйте паяльник только по его прямому назначению

Не стучите паяльником по станции, это может привести к их поломке.

Не переделывайте паяльную станцию.

Используйте только оригинальные запасные части

Избегайте попадания воды на паяльную станцию и не пайте с мокрыми руками.

Процесс пайки сопровождается большим дымообразованием, убедитесь, что на рабочем месте достаточная вентиляция.

Избегайте получения ожогов и повреждения других объектов при пайке. Проведите измерение сопротивления нагревательного элемента при комнатной температуре

Сопротивление нагревательного элемента должно находиться в пределах 12-15 Ом.

Сопротивление датчика должно быть < 1 Ом Замените нагревательный элемент, если его сопротивление не соответствует номинальному.

## **Паяльник**

Устройство	СТ985 СТ-985ESD
Потребляемая мощность	24 В / 50 Вт
Сопротивление заземления жала	<2 Ом
Падение напряжения на заземлении	<2 мВ
Нагревательный элемент	Керамический
Длина шнура	1,2 м
Длина ручки паяльника	190 мм
Вес (без шнура)	45 гр

## **Характеристики всего устройства**

Устройство	СТ936	СТ-936ESD
Потребляемая мощность		60 Вт
Рабочее напряжение		220 В ±10% 50-60 Гц

## **Паяльная станция**

Устройство	СТ936 СТ-936ESD
Выходное напряжение	24 В
Температурный диапазон	200 - 480 °C
Погрешность установки температуры	±10 °C
Габариты (мм)	120x93x170
Вес	1300 гр7

Устройство	СТ937D
Выходное напряжение	24 В
Потребляемая мощность	45 Вт
Диапазон температур	200 °C – 480 °C
Тип дисплея	LED
Стабилизация температуры	± 2 ° C
Напряжение нагревательного элемента	24 В ±10% 50 Гц
Сопротивление заземления жала:	<2 Ом
Падение напряжения на заземлении:	<2 мВ
Вес	2.08 Кг

## **Установка и использование**

### **\* Держатель паяльника**

Если губка для чистки жала сухая, то намочите ее и положите в держатель.

Внимание: После намокания губка становится мягкой, перед ее использованием намочите и выжмите ее. Иначе можно повредить паяльник.

### **\* Подключение**

1) Вставьте кабель паяльника в разъем паяльной станции и зафиксируйте поворотом его гайки по часовой стрелке.

2) Поместите паяльник в держатель

3) Подключите станции к сети переменного тока (220В). Убедитесь, что станция заземлена.

Внимание: Убедитесь, что выключили питание перед подключением или отключением кабеля паяльника, иначе это может привести к повреждению печатной платы

### **\* Установка температуры**

Установите переключатель температуры на требуемое значение

### **\* Включите питание.**

После включения питания загорится индикатор нагрева, когда температура паяльника достигнет требуемого значения, этот индикатор начнет мигать, это значит, что можно приступать к пайке.

Внимание: если паяльник не используется, он должен находиться в держателе. Использование и обслуживание жал Калибровка температуры жала Слишком высокая температура жала ослабляет эффект пайки и может привести к повреждению некоторых элементов, поэтому как можно более

низкую температуру.

### **Очистка**

Всегда при использовании паяльника очищайте его с помощью очищающей губки, иначе это может привести к повреждению жала в результате его обгорания. Что в свою очередь повлияет на качество пайки и на проводимость жала.

### **Проверка и очистка жала**

4) Внимание: Не удаляйте окалину сжала напильником.  
5) Установите температуру 250° С

6) Когда температура достигнет установленного значения, очистите жало с помощью специальной губки и проверьте состояние жала.  
7) Если на кончике жала еще присутствует окалина, погрузите его в припой и снова очистите с помощью губки. Повторяйте процесс пока не получите чистого кончика жала.

**\* Если жало деформированное и ржавое его необходимо заменить.**

### **Калибровка температуры паяльника**

После замены паяльника в станции, нагревательного элемента или жала, станция должна быть откалибрована заново. Для этого выполните следующую процедуру:

8) Соедините паяльник с датчиком термометра.  
9) Установите регулятор температуры станции в положение 350° С  
10) Когда температура паяльника стабилизируется, с помощью обычной или крестообразной отвертки подстройте регулятор, обозначенный "CAL",

пока температура не станет равной 350° С.. Поворот регулятора по часовой стрелке увеличивает температуру.

### **Жало**

Различные типы жал могут иметь различную температуру. Лучший метод подбора это использование термометра, (см раздел «Калибровка температуры жала» на стр. )

В другом случае, вы можете подстроить температуру с помощью ручки регулировки. Например:

При использовании модели 936М-Т-Н и необходимой температуры 400° С, разница между выставленным значением и температурой жала для этой модели будет составлять 18° С. Поэтому вы должны установить температуру на станции 420° С.

### **Проверка нагревательного элемента и целостности проводов**

Отключите разъем паяльника и измерьте сопротивление между контактами разъема.

## **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

- 1. Основной блок**
- 2. Паяльник в сборе**
- 3. Подставка под паяльник**
- 4. Инструкция**