

VA21

Универсальный цифровой мультиметр с бесконтактным датчиком напряжения.



Display Counts	1999
DCV/B	1000
ACV/B	750
DCA/A	10
ACA/A	10
R/MΩ	40
C/μF	200
F/kHz	200
Audio	+
Diod Test	+
Auto power off	+
Auto Range	+
Data Hold	+
Back light	+

VA38

Универсальный цифровой мультиметр. Высокая точность, подключение к ПК, аналоговая шкала.



Display Counts	50000
DCV/B	1000
ACV/B	1000
DCA/A	10
ACA/A	10
R/MΩ	50
C/μF	5000
F/kHz	200
Duty Cycle	+
Audio	+
Diod Test	+
TTL Logic test	+
Auto power off	+
Auto Range	+
Data Hold	+
Peak Hold	+
Back light	+
True RMS	+
REL	+

VA41

Универсальный цифровой мультиметр. "Smart" сам определяет параметр.



Display Counts	6000
DCV/B	1000
ACV/B	1000
DCA/A	10
ACA/A	10
R/MΩ	60
C/μF	60
F/kHz	10
Audio	+
Diod Test	+
Auto power off	+
Auto Range	+
Data Hold	+
Peak Hold	+
Back light	+

VA588

Универсальный цифровой мультиметр. Тест изоляции 1000 В.



Display Counts	5000
DCV/B	1000
ACV/B	1000
DCA/A	0,5
ACA/A	0,5
R/MΩ	50
C/μF	1000
F/kHz	200
Duty Cycle	+
Audio	+
Diod Test	+
Auto power off	+
Auto Range	+
Data Hold	+
Peak Hold	+
Back light	+
True RMS	+
Temp	-40 /537

DT810B

Универсальный цифровой мультиметр. Миниатюрная модель.



Display Counts	1999
DCV/B	300
ACV/B	300
DCA/A	0.2
R/MΩ	2
Diod Test	+
hFE	+

DT830B

Универсальный цифровой мультиметр.



Display Counts	1999
DCV/B	1000
ACV/B	750
DCA/A	10
R/MΩ	2
Diod Test	+
hFE	+

DT830C/DT838

Универсальный цифровой мультиметр.



Display Counts	1999
DCV/B	1000
ACV/B	750
DCA/A	10
R/MΩ	2
Audio	+
Diod Test	+
hFE	+
Temp	0 /1000

DT832

Универсальный цифровой мультиметр.



Display Counts	1999
DCV/B	1000
ACV/B	750
DCA/A	10
R/MΩ	2
Audio	+
Diod Test	+
hFE	+
GEN	+

Модель																									Особенность	
VA18	6000	1000	1000	10	10	60	300	-	1000	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-55/1000	+	USB интерфейс	
VA19	3999	600	600	10	10	40	200	-	200	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	-	+	-	-55/1000	+	5 в 1 (шум, освещённость, влажность)	
VA20	1999	600	600	10	10	20	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-20/1000	-	Бесконтактный датчик напряжения	
VA20C	1999	600	600	10	10	20	1000	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-20/1000	-	Бесконтактный датчик напряжения	
VA21	1999	1000	750	10	10	40	200	-	200	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	-	+	-	-	-	-	Бесконтактный датчик напряжения
VA38	50000	1000	1000	10	10	50	5000	-	200	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	Высокая точность, подключение к ПК, аналоговая шкала
VA41	6000	1000	1000	10	10	60	60	-	10	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	"Smart" сам определяет параметр
VA588	5000	1000	1000	0,5	0,5	50	1000	-	200	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-40/537	-	-	Тест изоляции 1000в
DT810B	1999	300	300	0.2	-	2	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Миниатюрная модель
DT830B	1999	1000	750	10	-	2	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DT830C	1999	1000	750	10	-	2	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	0/1000	-	-	
DT832	1999	1000	750	10	-	2	-	-	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DT838	1999	1000	750	10	-	2	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	0/1000	-	-	
DT83C	1999	400	400	0,2	-	2	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Интегрированные щупы
EM3212	1999	500	500	0.2	-	2	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В форме щупа
EM3213	1999	600	600	0.2	0.2	20	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	-	+	-	-	-	-	В форме щупа
EM3214	3999	600	600	-	-	40	100	-	1000	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	-	+	-	-	-	-	В форме щупа
EM3215	1999	250	250	0,2	0,2	20	-	-	-	-	+	+	-	-	-	+	+	+	+	-	+	-	-	-	-	В форме щупа
EM308	1999	600	600	10	10	20	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-	-	-	-	Фонарик
EM360	1999	600	600	10	-	2	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EM361	1999	600	600	10	-	2	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	0/1000	-	-	
EM362	1999	600	600	10	-	2	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EM820B	1999	600	600	10	-	2	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	
EM820C	1999	600	600	10	-	2	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	0/1000	-	-	
EM820D	1999	600	600	10	-	2	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	
M300	1999	500	500	0,2	-	2	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Интегрированные щупы
Модель																									Особенность	