

Термопары серии ТХА для технологического оборудования, кабель и бобышки к термопарам

Компания КИПРИБОР предлагает новую серию термопар ТХА для технологического оборудования. Данная серия датчиков температуры позволит Вам легко решать подобные задачи.

Термопары КИПРИБОР серии ТХА для технологического промышленного оборудования: упаковочных автоматов, термопласт автоматов, экструдеров, вулканизаторов поставляются со склада компании КИПРИБОР.

Термопары КИПРИБОР серии ТХА с защитной изоляцией из стекловолокна в оплетке из нержавеющей стали

- Кабельный вывод: длина 2 м, марка кабеля КТК-7/0,2-КХ-Н-СГА;


- Рабочий спай изолирован от корпуса.

Модель термопары	Внешний вид	Чертеж	Чувствительная часть	Рабочий диапазон температур провода	Диапазон измеряемых температур
ТХА-108-4x11-0-КХ-7/0.2-2000			гильза с креплением на плоскость	0...+200 °С	- 50...+400 °С
ТХА-104В-d5-0-КХ-7/0.2-2000			кольцо для крепления на плоскость	0...+200 °С	- 50...+350 °С
ТХА-106-M6x16-0-КХ-7/0.2-2000			подвижный болт М6×16	0...+200 °С	- 50...+400 °С
ТХА-600С-1.0x150-0-КХ-7/0.2-2000			игла Ø=1 мм, L=150 мм	0...+200 °С	- 50...+500 °С
ТХА-005-4x25-0-КХ-7/0.2-2000			гильза Ø=4 мм, L=25 мм	0...+200 °С	- 50...+400 °С
ТХА-107-5x10-0-КХ-7/0.2-2000			гильза Ø=5 мм, L=10 мм, с поворотной защелкой (для экструдеров)	0...+200 °С	- 50...+400 °С



Термопары KIPPRIBOR серии ТХА с защитной изоляцией из каптона

- Кабельный вывод: длина 2 м, марка кабеля КТК-7/0.2-КХ АФА;

- Рабочий спай изолирован от корпуса.

Модель термопары	Внешний вид	Чертеж	Чувствительная часть	Рабочий диапазон температур провода	Диапазон измеряемых температур
ТХА-700-1.0x150-0-КХ-АФА-7/0.2-2000			игла Ø=1 мм L=150 мм	0...+400 °С	- 50...+500 ° С

Бобышки серии Б.П. для термопары KIPPRIBOR ТХА-107-5x10-0-КХ-7/0.2-200

Модель бобышки	Внешний вид	Чертеж
Б.П.8x1.19.ТХА-107		
Б.П.10x1,5.36.ТХА-107		

* Материал: никелированная латунь