## **R20**

### промышленные малогабаритные реле



# Данные контактов

- Высокая коммутируемая мощность до 30 А
- Контакты типа "bridge"
- Плоские разъемы FASTON 250 (контакты 6,3 x 0,8 мм)
- Высокая помехоустойчивость Высокая прочность изоляции
- Применение: бытовые устройства; системы вентиляции, кондиционирования; устройства аудио техники, управления, автоматики; фотоэлектрические системы; прочее
- Ce  $\epsilon$

Количество и тип контактов	1 NO, 2 NO			
Материал контактов	AgSnO2			
Номиналь. / макс. напряжение контактов АС	250 V / 440 V			
Минимальное коммутируемое напряжение	10 V			
Номинальный ток нагрузки АС1	1 NO: 30 A / 250 V AC	2 NO: 25 A / 250 V AC		
Минимальный коммутируемый ток	10 мА	10 мА		
Долговременная токовая нагрузка контакта	1 NO: 30 A	2 NO: 25 A		
Максимальная коммутируемая мощность АС1	1 NO: 7 000 VA	2 NO: 6 250 VA		
Минимальная коммутируемая мощность	0,1 W			
Сопротивление контакта	≤ 100 mΩ			
Данные катушки				
Номинальное напряжение 50/60 Гц АС	24 230 V			
DC	12 110 V			
Напряжение отпускания	DC: ≥ 0,1 U <sub>n</sub>			
Робочий диапазон напряжения питания	смотри Таблицы 1, 2			
Номинальная потребляемая мощность АС	1,7 VA 24, 48 V 2,5 VA 115, 230 V			
DC	1,9 W			
Данные изоляции в соотв. с PN-EN 60664-1				
Номинальное напряжение изоляции	250 V AC			
Напряжение пробоя				
• между катушкой и контактами	4 000 V AC тип изоляции: укреплённая			
• контактного зазора	2 000 V AC род зазора: отделение полное			
Расстояние между катушкой и контактами				
• по воздуху	≥ 9 мм	≥ 9 мм		
• по изоляции	≥ 11 MM			
Дополнительные данные				
Время срабатывания / возврата (типовые значения)	30 мсек. / 30 мсек.			
Электрический ресурс				
• резистивная АС1 1 200 циклов/час	10 <sup>5</sup> 1 NO: 30 A, 250 V AC	2 NO: 25 A, 250 V AC		
Механический ресурс (циклы)	> 107			
Размеры (a x b x h)	67 x 33 x 35 мм			
Macca	90 г			
Температура окружающей среды • работы	-25+75 °C			
Степень защиты корпуса	IP 50 PN-EN 60529			
Устойчивость к ударам	10 г			
Устойчивость к вибрации	1,5 мм DA (постоянная амплитуда)	1055 Гц		

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.



### промышленные малогабаритные реле

### Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током

Таблица 1

Код катушки	напряжение кат	Сопротивление катушки при 20 °C Ω	Допуск сопротивления	Рабочий диапазон напряжения питания V DC	
V DC	V DC			мин. (при 20 °C)	макс. (при 20°C)
1012	12	75,8	± 10%	9,0	13,2
1024	24	303	± 10%	18,0	26,4
1110	110	6 400	± 10%	82,5	121,0

### Данные катушки - исполнение по напряжению, питание переменным током 50/60 Гц


Таблица 2

Код катушки	код катушки   напряжение   катушки при 20 С		Допуск сопротивления	Рабочий диапазон напряжения питания V AC	•
V AC	Ω		мин. (при 20 °C)	макс. (при 20°C)	
5024	24	338	± 10%	18,0	26,4
5048	48		± 10%	36,0	52,8
5115	115	5 260	± 10%	86,3	126,5
5230	230	21 000	± 10%	172,5	253,0

### Габаритные размеры

# 1 NO 1 NO 2 NO

### Схема коммутации (вид со стороны выводов)



2


# Разметка монтажных отверствий (вид со стороны пайки)

# 2 × M4 (Ø 4,5)

### Монтаж

Реле **R20** предназначены для плоских разъемов FASTON 250 (контакты 6,3 x 0,8 мм), реле монтируются непосредственно на панели с помощью 2 болтов M4.

### Кодировка исполнений для заказа



### Пример кодирования:

R20-3021-96-1012

реле **R20**, для плоских разъемов FASTON 250 (контакты  $6.3 \times 0.8$  мм), один замыкающий контакт, материал контактов AgSnO<sub>2</sub>, напряжение катушки 12 V DC, в корпусе с монтажными креплениями IP 50

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Необходимо убедиться, что параметры изделия, описанные в его спецификации, соответствуют необходимым условиям безопасности для правильной его работы в устройстве или системе, а также, не использовать изделие в условиях превышающих его параметры. 2. Никогда не прикасаться тех частей изделия, которые находится под напряжением. 3. Необходимо убедиться, что изделие подключено правильно. Неправильное подключение, может стать причиной его неправильного функционирования, чрезмерного перегрева и риска возникновения огня. 4. Если существует риск, что неправильная работа изделия может стать причиной больших материальных потерь, нести угрозу здоровью и жизни людей или животных, то необходимо конструировать устройства или системы так, чтобы они были оснащены двойной системой защиты, гарантирующую их надежную работу.



3